

EAC

Руководство по эксплуатации

МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА Модель GM-122




Сплитстоун

Москва, ул. Молодежная, 4
тел. (495) 938 26 74, факс (495) 938 26 82
www.splitstone.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1 Описание и принцип работы	
1.1 Назначение	6
1.2 Техническая характеристика	6
1.3 Устройство и принцип работы	7
1.4 Блок управления	9
1.5 Маркировка	11
1.6 Выбор инструмента	12
2 Использование по назначению	
2.1 Эксплуатационные ограничения	14
2.2 Меры безопасности	15
2.3 Подготовка к работе	17
2.4 Порядок работы	19
2.5 Действия в экстремальных ситуациях	20
3 Техническое обслуживание	
3.1 Общие указания	21
3.2 Меры безопасности	22
3.3 Порядок технического обслуживания	
3.3.1 Техническое обслуживание двигателя	23
3.3.2 Проверка приводных ремней	23
3.3.3 Натяжение приводных ремней	24
3.3.4 Замена приводных ремней	25
3.3.5 Техническое обслуживание корпусных подшипниковых узлов	25
4 Текущий ремонт	
4.1 Общие указания	26
4.2 Меры безопасности	26
4.3 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения	27
5 Хранение и транспортирование	28
6 Каталог запасных частей	29



Условные обозначения



ВНИМАНИЕ!



Текст инструкции подлежит обязательному изучению




Защита органов слуха



Возможно травмирование конечностей



Использовать индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током



При покупке мозаично-шлифовальной машины (далее машина) необходимо:

- проверить комплектность в соответствии с Паспортом изделия;
- «Свидетельство о приемке» и «Отметка о продаже» (см. Паспорт) должны иметь соответствующие отметки Изготовителя и быть заверены Продавцом с указанием даты продажи изделия - это определяет действие гарантийных обязательств Изготовителя;
- проверить исправность машины путем пробного запуска.

С целью повышения потребительских и эксплуатационных качеств, в машинах постоянно производятся конструктивные изменения. В связи с этим возможны расхождения между текстом, рисунками и фактическим исполнением машины, о чем потребителю не сообщается. Все изменения учитываются при переиздании.



Перед началом эксплуатации машины внимательно изучите настоящее Руководство. Неукоснительно следуйте их рекомендациям в процессе работы - это обеспечит надежную работу техники и безопасные условия труда оператора.

К работе с машиной допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее Руководство и общие требования техники безопасности в соответствии с нижеуказанными нормативными документами.

Обучение рабочих безопасности труда должно происходить в соответствии с ГОСТ 12.0.004 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».


Запрещается эксплуатация машины лицами в состоянии болезни или переутомления, под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию.

При выполнении работ необходимо соблюдать меры безопасности в соответствии с:

- ГОСТ 12.3.033 «Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;
- ГОСТ Р 12.2.011 «Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ 12.1.004 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ППБ 01 «Правила пожарной безопасности в РФ»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате нарушения правил эксплуатации и/или самостоятельного ремонта изделия



1.1 Назначение

- Мозаично-шлифовальная машина предназначена для обработки полов из природного и искусственного камня, бетона и других материалов, однородных и в сочетании друг с другом – мозаичных полов. При использовании специального алмазного инструмента «Франкфурт» машина позволяет производить предварительное выравнивание горизонтальных поверхностей и удаление покрытий, чистовую обработку с требуемой шероховатостью и полирование.
- Мозаично-шлифовальная машина предназначена для использования в районах с умеренным климатом на открытом воздухе в температурном интервале от – 10°C до + 40°C, и относительной влажности воздуха до 100 %.

1.2 Техническая характеристика


Таблица 1

Модель	<u>GM-122/4,0</u>	<u>GM-122/2,2</u>
Ширина обрабатываемой полосы, мм	300	
Система крепления шлифовальных/ полировальных инструментов		«Франкфурт»
Количество шлифовальных/ полировальных инструментов	3	
Частота вращения траверс, мин ⁻¹	1000	500
Модель электродвигателя	АДМ 100 S2 (АИР 100 S2)	АДМЕ 100 LA4 (АИРЕ 100 S4)
Мощность электродвигателя, кВт	4	2,2
Род тока	Переменный, трехфазный	Переменный, однофазный
Напряжение электропитания, В	380	220
Частота, Гц	50	
Количество и тип ремней ременной передачи	2 ремня клиновых AV10x838 La, Gates 6271 (SPZ 825)	
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм: - рабочие - транспортные	965 x 580 x 1055 665 x 580 x 635	
Масса снаряженная, кг: - с дополнительными грузами - без дополнительных грузов	126 96	
Масса дополнительных грузов, кг	9 / 10 / 11	

- Уровень шума не превышает значений, предусмотренных ГОСТ 12.1.003.
- Уровень вибрации на рукоятках стойки не превышает значений, предусмотренных ГОСТ 12.1.012.




1.3 Устройство и принцип работы




Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав	
			GM-122/4.0	GM-122/2.2
1	135264	Рама GM122-M2.010	+	+
2	135266	Тумба GM122-M2.020	+	+
3	135274	Водило GM122-M2.030	+	+
4	102147	Кожух GM122-M.120	+	+
5	170649	Шпиндель GM122-M2.200	+	+
7	27123	Блок управления 4 кВт БУ4-М.000	+	
	52777	Блок управления 2,2 кВт БУ2,2-М.000		+
8	4357	Винт GM122M.00.100	+	+
9	170845	Траверса шлифовальная GM245-M2.400	+	+
13	115117	Кронштейн-траверса GM122-M.140	+	+
14	60858	Натяжитель GM122.120	+	+
15	102134	Груз GM122-M.101	+	+
16	102135	Груз GM122-M.102	+	+
17	102136	Груз GM122-M.103	+	+
20	102139	Фартук GM122-M.106	+	+
21	102140	Фартук GM122-M.107	+	+
22	15319	Шкив GM122M.03.001	+	+
23	60853	Шланг GM122.101	+	+
29	129577	Электродвигатель АДМ 100 S2 IM1081, IP54, N=4кВт, n=3000об/мин	+	
	129450	Электродвигатель АДМЕ 100 LA4 IM1081, N=2,2кВт, n=1500об/мин		+
30	3870	Ремень клиновой AV10x838La, Gates 6271 (SPZ 825)	+	+
31	71822	Силовой разъем (розетка) PCE "Twist" 2142-6 (3P+E 16A 400V IP67)	+	
	107234	Силовой разъем (розетка) PCE "Twist" 2132-6 (2P+E 16A 230V IP67)		+
36	120344	Ручка-фиксатор Ф50М10-25ЧН (Ø50, M10x25), черная	+	+
39	5092	Переходник (штуцер) G-1/2"(внутр.)хØ12(наружн.)	+	+
50	120341	Миниуровень самоклеющийся 2шт, код 16206 "Biltema"	+	+
64	4017	Болт M10-6gx90.88.016 DIN 933	+	+

Рисунок 1 – Устройство машины



- Машина (рисунок 1) представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из несущей рамы поз.1, на которой смонтированы все основные узлы.
 - В задней части рамы находится тумба поз.2, в верхней части которой установлено складное водило поз.3 с резиновыми рукоятками, за которые осуществляется перемещение машины оператором в транспортном и рабочем режимах. Ручки-фиксаторы (или болты М10x30) поз.36 позволяют легко сложить/ разложить водило. Возможность складывания водила существенно сокращает объем и габариты машины, что удобно при ее перевозке на транспорте или хранении (разделы 5.1, 5.2).
 - Двигатель поз.29 установлен на кронштейне поз.13 и имеет возможность, при ослаблении крепежа кронштейна, перемещаться в пазах рамы для регулировки натяжения клиновых ремней поз.30. Точное перемещение обеспечивается натяжителем поз.14 и болтом поз.64. На валу двигателя установлен шкив поз.22.
 - На панели водила поз.3 установлен блок управления поз.7. С помощью него происходит запуск двигателя поз.29 и его останов, в том числе и в экстренной ситуации.
 - В комплект машины входит розетка силовая поз.31. К ней подсоединяется питающий электрический кабель (раздел 1.4).
 - На передней части рамы установлен шпиндель поз.5. Привод рабочего органа – траверса шлифовальная поз.9 – от двигателя осуществляется через клиноременную передачу.
 - Внутри траверсы шлифовальной вмонтирован упругий элемент, позволяющий инструменту плотно прилегать к рабочей поверхности, а также выполняет функцию предохранительной муфты. На лицевой стороне траверсы шлифовальной поз.9 предусмотрены три ложемента для быстрой установки/ замены инструмента (раздел 2.3).
 - Траверса шлифовальная поз.9 и в целом рабочая зона закрыта резиновыми уплотнениями – фартуками поз.20 и 21. Защитные фартуки препятствуют выходу пыли из рабочей зоны (пыль максимально удаляется подсоединенными к патрубку машины пылесосом по специальному шлангу поз.23 (сухое шлифование)) и защищают оператора от вылета осколков и др. частиц из рабочей зоны.
 - Для мокрого шлифования/ полирования на машине предусмотрено место для подсоединения шланга от внешнего источника воды – переходник поз.39 шарового крана. Диаметр ниппеля переходника равен 12мм.
 - Для обеспечения необходимого давления алмазного инструмента на обрабатываемую поверхность машина комплектуется дополнительными грузами поз.15 (масса 11кг), поз.16 (10кг), поз.17 (9кг). Допускается работа без грузов (раздел 2.3).
 - Подвижная задняя колесная ось, установленная на раме поз.1, позволяет легко перевести машину в транспортное и в рабочее положение. Регулировка положения колесной оси в рабочем положении осуществляется с помощью винта поз.8. Поворачивая винт поз.8, необходимо по уровню поз.50 выставить раму машины в горизонтальное положение. Регулировка колесной оси необходима для обеспечения полного прилегания траверсы шлифовальной поз.9 к обрабатываемой поверхности.
 - Над двигателем расположена специальная дуга – место строповки машины при погрузке/выгрузке в транспортное средство.
-



1.4 Блок управления

Блок управления поз.7 (рисунок 2) служит для запуска электродвигателя и для его останова (в том числе при аварийной ситуации), а также предназначен для защиты электродвигателя от короткого замыкания и перегрева обмотки (происходит автоматическое отключение и останов электродвигателя).


Электрические схемы машин показаны на рисунках 3а, 3б.

Блок управления представляет собой автомат защиты двигателя, встроенный в специальный корпус. В корпус встроена сигнальная лампа зеленого цвета (при подключении машины к электрической сети лампа загорается). По центру корпуса расположен выключатель управления блоком (при повороте выключателя по часовой стрелке происходит запуск электродвигателя, а против часовой стрелки – его останов).

Корпус блока управления опломбирован в двух местах.



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае самовольного проникновения внутрь корпуса блока управления




Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав	
			GM-122/4.0	GM-122/2.2
7	27123	Блок управления 4 кВт БУ4-М.000	+	
	52777	Блок управления 2,2 кВт БУ2,2-М.000		+
31	71822	Силовой разъем (розетка) PCE "Twist" 2142-6 (3P+E 16A 400V IP67)	+	
	107234	Силовой разъем (розетка) PCE "Twist" 2132-6 (2P+E 16A 230V IP67)		+
32	71865	Вилка силовая переносная PCE "Twist" 0142-6 (3P+E 16A 400V IP67)	+	
	120340	Вилка силовая переносная PCE "Twist" 0132-6 (2P+E 16A 230V IP67)		+

Рисунок 2 – Блок управления и защиты электродвигателя



ВНИМАНИЕ! При подсоединении розетки поз.31 к переносной вилке поз.32 силовой кабель необходимо закрепить в фиксаторе на водиле машины




В состав блока управления также входит силовая вилка – разъем для подключения машины к электрической сети. Ее ответная часть - розетка силовая поз.31 - также поставляется в комплекте с машиной. Монтаж силового электрического кабеля к розетке (рисунок 3) осуществляется самостоятельно пользователем. Длина силового кабеля определяется расстоянием от источника питания до максимально удаленного места на территории, где производятся работы, плюс 2...3 метра.

С целью предупреждения поломки элементов блока управления от чрезмерного натяжения силового кабеля во время работы или транспортирования машины при подсоединении розетки поз.31 к переносной вилке поз.32 силовой кабель необходимо закрепить в фиксаторе (рисунок 2) на водиле машины.



ВНИМАНИЕ! Все электромонтажные работы должны проводиться специалистом-электриком




Обозначение цвета проводов

Перечень элементов

Обозначение	Цвет жилы	Контакты
Ч	Черный	L1, T1
Г	Голубой	L2, T2
КЧ	Коричневый	L3, T3
ЖЗ	Желто-зеленый	PE (земля)
К	Красный	L2, L3

Обозначение	Наименование элементов
M	Электродвигатель
GF	Автомат защиты двигателя
HL	Лампа сигнальная неоновая зеленая
XP	Вилка силовая
XS	Розетка силовая

Рисунок 3а – Схема электрическая принципиальная машины GM-122/4,0




Обозначение цвета проводов

Перечень элементов

Обозначение	Цвет жилы	Контакты
Г	Голубой	L1, T1, U1
КЧ	Коричневый	L2, T2, U2
ЖЗ	Желто-зеленый	PE (земля)
К	Красный	L1, L2

Обозначение	Наименование элементов
M	Электродвигатель
GF	Автомат защиты двигателя
HL	Лампа сигнальная неоновая зеленая
XP	Вилка силовая
XS	Розетка силовая

Рисунок 3б – Схема электрическая принципиальная машины GM-122/2,2



ВНИМАНИЕ! С целью обеспечения безопасности при работе с машиной от поражения электрическим током, обеспечить подключение питания и заземления к ней в соответствии с существующими «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ)

1.5 Маркировка



Рисунок 4 - Маркировка


На машине, на раме с правой стороны по ходу движения машины, прикреплена табличка, на которой указаны:

- предприятие-изготовитель: «Сплитстоун»;
- наименование изделия;
- обозначение изделия;
- технические условия, по которым изготовлена машина;
- заводской номер;
- дата выпуска;
- единий знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- страна, где изготовлена машина: «Сделано в России».

На табличке должно быть обязательно указаны исполнение машины, заводской номер и дата выпуска. Данные на табличке должны совпадать с данными в паспорте на данную машину.



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае несоответствия данных на табличке, прикрепленной на раме машины, и данных, указанных в паспорте на данную машину. Самовольное исправление данных, как на табличке, так и в паспорте ведет также к лишению прав владельца на проведение бесплатного гарантийного ремонта



1.6 Выбор инструмента



ВНИМАНИЕ! Инструмент в комплектность поставки машин не входит и заказывается отдельно с учетом особенностей выполняемых работ

На машину устанавливается специальный алмазный шлифовальный/ полировальный инструмент: «Франкфурт».

Алмазный инструмент изготавливается двух основных видов (рисунок 5):



Шлифовальный



Полировальный

Рисунок 5 – Алмазный инструмент «Франкфурт»

Алмазный инструмент представляет собой стальной корпус, на лицевой поверхности которого размещены алмазоносные сегменты (рисунок 5).

Сегменты состоят из синтетических алмазов, закрепленных в металлическом связующем – связке.


Алмазный инструмент различают в соответствии с абразивностью и твердостью обрабатываемого материала. Ресурс алмазного инструмента определяется количеством и качеством алмазов, а также оптимальным равновесием между стойкостью алмазов и сопротивлением износу металлической связке:

- чем тверже материал, тем раньше происходит разрушение алмаза и связка должна быть мягче;
- чем абразивнее материал, тем тверже должна быть связка, чтобы алмаз не вылетел раньше времени.

При правильном подборе и работе алмазного инструмента для данного материала связка изнашивается одновременно с алмазом, что обеспечивает равномерность износа сегмента и позволяет достигнуть наилучшей производительности инструмента.




ВНИМАНИЕ! Использование алмазного инструмента «Франкфурт» фирмы «Сплитстоун» гарантирует высокую производительность и стойкость!



ВНИМАНИЕ! Неправильный выбор алмазного инструмента может привести к снижению его ресурса и/или даже поломке



ВНИМАНИЕ! На машину алмазный инструмент устанавливается комплектно по 3шт



2.1 Эксплуатационные ограничения



ВНИМАНИЕ! Несоблюдение следующих требований может привести к выходу изделия из строя и/или поломке инструмента



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате нарушения правил эксплуатации машины




ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать машину к электрической сети, параметры которой не соответствуют значениям, указанным в таблице 1

- Необходимо использовать только алмазный инструмент, соответствующий технической характеристике машины и материалу обрабатываемой поверхности.
- Запрещается устанавливать на машину алмазный инструмент:
 - не комплектно (менее 3 шт.);
 - отличающийся по форме;
 - имеющий сколы и трещины;
 - с разными по высоте сегментами;
 - одновременно разных видов и исполнений (раздел 1.6);
 - при полном износе алмазного слоя.



ВНИМАНИЕ! Запрещается работать при полном износе алмазного слоя на инструменте



2.2 Меры безопасности



ВНИМАНИЕ! К работе с машиной допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настояще Руководство и общие требования техники безопасности в соответствии с вышеуказанными нормативными документами

С целью обеспечения безопасности при работе с машиной от поражения электрическим током, обеспечить подключение питания и заземления к ней в соответствии с существующими «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

В случае применения "Устройства защитного отключения" (УЗО), реагирующего на дифференциальный ток, ниже приведены основные его параметры и принципиальная схема подключения (рисунки 6а, 6б; таблица 2).




Рисунок 6а - Схема принципиальная подключения УЗО (GM-122/4.0)




Рисунок 6б - Схема принципиальная подключения УЗО (GM-122/2.2)

Таблица 2 – Параметры УЗО

Модель машины	GM-122/4,0	GM-122/2,2
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В	400	220-250
Номинальный ток In, А	16	25
Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА	30	30


В процессе эксплуатации запрещается:

- запускать двигатель при его повреждении, повреждении блока управления, силового разъема и электрического кабеля;
- запускать двигатель при отсутствии его заземления;
- запускать двигатель при контакте алмазного инструмента с обрабатываемой поверхностью;
- работать при срабатывании устройств защиты до устранения неполадки;



ВНИМАНИЕ! При частых срабатываниях устройств защиты необходимо остановить работу, машину отключить от электрической сети и принять меры по выявлению и исправлению причин неисправностей.

- работать при незакрепленном питающем кабеле в фиксаторе водила;
- работать при скручивании, натяжении питающего кабеля или его попадании под машину;
- работать при попадании влаги на электродвигатель, блок управления или силовой разъем;
- работать со снятыми/поврежденными защитными ограждениями и фартуками, предусмотренными конструкцией;
- оставлять машину с работающим двигателем без присмотра;
- работать при полном износе алмазного слоя на инструменте;
- работать без противошумных наушников;



- работать без индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током;
- прикасаться к корпусу двигателя, шпинделю и к траверсе шлифовальной сразу после завершения работы машины, так как это может вызвать ожоги (дайте им время остить).



ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не приближайте руки и ноги к движущимся частям оборудования



ВНИМАНИЕ! Работать без противошумных наушников запрещается



ВНИМАНИЕ! Запрещается работать без индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током (перчатки диэлектрические – ТУ 38.305-05-257-89, боты диэлектрические – ГОСТ 13385)



ВНИМАНИЕ! Данное руководство содержит общие требования по выполнению мер безопасности при эксплуатации машины, которые не могут учесть всех возможных случаев, возникающих в реальных условиях. В таких случаях оператору следует руководствоваться здравым смыслом, вниманием и аккуратностью



2.3 Подготовка к работе

При подготовке машины к работе необходимо:

- внимательно изучить настояще Руководство;
- знать, как быстро остановить двигатель в случае опасности;
- внимательно осмотреть машину, проверить наличие и надежность крепления защитных ограждений и фартуков, их целостность и плотное прилегание резиновых уплотнений к обрабатываемой поверхности;
- очистить (при необходимости) защитные фартуки и планшайбу (диск с планками) траверсы шлифовальной от шлама и грязи;
- проверить надежность крепления шлифовальной траверсы. Плоскость планшайбы должна быть перпендикулярна к оси вращения вала шпинделя. При расшатывании планшайбы руками в разные стороны она должна одинаково отклоняться по всей окружности; при отпусканье – должна возвращаться на место;
- проверить целостность двигателя, блока управления и силового разъема;
- проверить целостность трубопроводов и их соединений;
- проверить целостность оболочки кабеля, резиновых перчаток и диэлектрических бот;
- проверить на отсутствие замыкания на корпус электродвигателя;
- проверить правильность подключения защитного провода заземления машины к заземляющей шине на месте проведения работ;
- внимательно проверить состояние алмазного инструмента и надежность его крепления;
- в случае **мокрого шлифования/ полирования** подсоединить шланг от внешнего источника воды к крану шаровому, прикрепленному на тумбе машины. Открыть кран и проверить подается ли вода в рабочую зону (неполадки устранить). При мокром шлифовании/ полировании пылесос не подключается;
- в случае **сухого шлифования** подсоединить шланг пылесоса к патрубку, установленному на тумбе машины. Включить пылесос и проверить наличие всасывания воздуха из рабочей зоны в патрубок, установленный на раме рядом с траверсой шлифовальной (неполадки устранить). При сухом шлифовании в рабочую зону вода не подается.
- при необходимости установить на машину дополнительные грузы, обеспечив должное давление алмазного инструмента на обрабатываемую поверхность. Выбор грузов зависит от вида работ и качества обрабатываемой поверхности. Например, при полировании массу грузов допускается увеличить, а при обработке грубой неровной поверхности рекомендуется работа без грузов. Это позволит избежать перегрузки электродвигателя и частого его отключения (разделы 1.4, 2.4, 2.5, 4.3).
- проверить место предполагаемых работ на наличие выступающих элементов металлической арматуры или др. препятствий. При обнаружении препятствий необходимо их удалить или огородить зону их нахождения.



ВНИМАНИЕ! Перед проведением осмотра машину обязательно отключить от электрической сети



ВНИМАНИЕ! Запрещается работать при полном износе алмазного слоя на инструменте




ВНИМАНИЕ! Запрещается проводить работы в местах, где есть наличие торчащих элементов металлической арматуры или др. препятствий



Порядок установки/ смены алмазного инструмента:



ВНИМАНИЕ! Перед установкой/сменой алмазного инструмента, машину обязательно отключить от электрической сети




Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав	
			GM-122/4,0	GM-122/2,2
9	170845	Траверса шлифовальная GM245-M2.400	+	+

Рисунок 7 – Установка/смена алмазного инструмента

- Для установки/ смены алмазного инструмента (рисунок 7) необходимо:
 - снять грузы с машины, если они установлены;
 - перевести заднюю колесную ось в транспортное положение (рисунок 1) и опрокинуть машину на водило;
 - выбить использованные алмазные инструменты (если они были установлены);
 - очистить лицевую сторону траверсы шлифовальной поз.9 от шлама и грязи (особенно ложементы траверсы);
 - вставить комплект новых алмазных инструментов в ложементы траверсы так, чтобы они не выпадали из него;
 - поставить машину вертикально и перевести заднюю колесную ось в рабочее положение (рисунок 1);
 - подключить машину к электрической сети, закрепить кабель в фиксаторе водила и запустить двигатель (алмазные инструменты не должны касаться опорной поверхности) – при вращении траверсы шлифовальной алмазные инструменты полностью устанавливаются в ложементах траверсы;
 - проверить направление вращения траверсы шлифовальной (по стрелке (рисунок 7)).
 - установить грузы на машину при необходимости.



ВНИМАНИЕ! Смена направления вращения траверсы шлифовальной производится либо перемонтажем фазовых проводов в силовой розетке машины GM-122/4,0 (см. раздел 1.4, рисунок 3а), либо перемонтажем перемычек в клеммной коробке электродвигателя машины GM-122/2,2 (см. Паспорт электродвигателя)



2.4 Порядок работы



ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что место проведения строительных работ огорожено, на территории нет посторонних



ВНИМАНИЕ! Запрещается проводить работы в местах, где есть наличие выступающих элементов металлической арматуры или др. препятствий

- Убедитесь, что все требования безопасности соблюдены, принципы работы машины изучены, и Вы сможете остановить ее прежде, чем возникнет аварийная ситуация.
- Убедитесь, что масса дополнительных грузов (раздел 1.3) выбрана верно, с учетом вида проводимых работ и качества обрабатываемой поверхности.




ВНИМАНИЕ! Работа с дополнительными грузами заведомо большой массы (особенно, при обработке грубой неровной поверхности) может привести к частым отключениям электродвигателя (раздел 2.5, 4.3)

- Убедитесь, что на месте проведения работ нет выступающих элементов металлической арматуры или др. препятствий. При обнаружении препятствий необходимо их удалить или огородить зону их нахождения.
- Установите машину на место начала шлифования. Задняя колесная ось (рисунок 1) должна быть установлена в рабочем положении.
- Включите пылесос или подайте воду в рабочую зону машины (в зависимости, какой режим шлифования/ полирования сейчас используется).
- Поднимите переднюю часть машины (алмазный инструмент не должен соприкасаться с обрабатываемой поверхностью).
- Запустите электродвигатель при помощи выключателя на блоке управления (рисунок 2).
- Убедитесь, что нет посторонних шумов, инструмент вращается без биений и вибрации. В противном случае немедленно остановите двигатель и займитесь поиском неисправностей и их устранением.
- Плавно опустите переднюю часть машины до соприкосновения алмазного инструмента с обрабатываемой поверхностью.
- Направляйте машину в нужном направлении. Страйтесь, чтобы скорость движения машины была постоянной.
- Для остановки машины прекратите движение вперед; поднимите переднюю часть машины (алмазный инструмент не должен соприкасаться с обрабатываемой поверхностью); выключите двигатель; выключите пылесос или прекратите подачу воды.
- Перед перемещением машины к новому участку работы:
 - поднимите переднюю часть машины (алмазный инструмент не должен соприкасаться с обрабатываемой поверхностью);
 - выключите двигатель;
 - переведите заднюю колесную ось в транспортное положение (рисунок 1).



ВНИМАНИЕ! При перерывах в работе, при перемещении машины к новому участку ее обязательно следует отключить от электрической сети



2.5 Действия в экстремальных ситуациях

- В случае заклинивания траверсы шлифовальной остановите двигатель. Определите причину. Проведите осмотр траверсы и алмазного инструмента. Проведите осмотр узлов ременной передачи (при необходимости устраните неисправности).
- В случае обрыва ремней остановите двигатель. Произведите замену ремней (раздел 3.3.4).
- В случае возникновения посторонних шумов и повышения вибрации двигателя, траверсы шлифовальной немедленно остановите двигатель. Определите причину неисправности.



ВНИМАНИЕ! При выявлении и исправлении причин неисправностей, машину обязательно следует отключить от электрической сети

- В случае не поступления воды в рабочую зону машины остановите двигатель. Определите причину неисправности и при возможности устраните ее.
- В случае ухудшения всасывания шлама и пыли пылесосом остановите двигатель и выключите пылесос. Определите причину неисправности и при возможности устраните ее.
- При перегрузке электродвигателя возможно срабатывание тепловой защиты в блоке управления (электродвигатель автоматически остановится). Необходимо сделать перерыв. Для продолжения работы запустите электродвигатель поворотом выключателя на блоке управления.

Перегрузка электродвигателя может происходить из-за установки дополнительных грузов заведомо большой массы. В таком случае необходимо установить грузы меньшей массы или работать совсем без них.

Перегрузка электродвигателя может возникать при работе машины на сильно неровной поверхности. В этом случае, при прохождении неровных участков, нажимайте вниз на рукоятки водила для снижения давления инструмента на обрабатываемую поверхность.




ВНИМАНИЕ! Частые отключения электродвигателя при срабатывании тепловой защиты свидетельствуют о перегрузке в работе. Непринятие мер по снятию перегрузки приведет к выходу электродвигателя из строя.



ВНИМАНИЕ! При срабатывании автомата защиты (раздел 1.4) необходимо сделать перерыв, дав электродвигателю остыть.



ВНИМАНИЕ! В случае возникновения серьезных поломок необходимо связаться с сервисным центром Изготовителя



3.1 Общие указания



ВНИМАНИЕ! Регламентные работы по техническому обслуживанию машины, ее узлов и механизмов не относятся к работам, проводимым в соответствии с гарантийными обязательствами Изготовителя и должны выполняться Владельцем изделия. Указанные регламентные работы могут выполняться уполномоченными сервисными центрами Изготовителя за отдельную плату.

- В данном разделе указаны регламентные работы по техническому обслуживанию машины, при которых сохраняется гарантия изготовителя.




ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате нарушения правил при самостоятельном техническом обслуживании машины

- Регламентные работы по техническому обслуживанию машины следует производить на ровной чистой поверхности, в хорошо проветриваемом помещении. Машина должна быть в чистом состоянии.
- Техническое обслуживание узлов и механизмов машины следует производить в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Периодичность техобслуживания		После первых 4-х часов	Каждую смену	Каждые 25 часов	Каждые 100 часов	Каждый сезон
Приводные ремни	Натяжение	+		+		+
Траверса шлифовальная	Чистка	Перед установкой нового комплекта алмазного инструмента				
Заделочные фартуки	Чистка		+			
Подшипниковые узлы	Смазка*				+	+

* При работе в слишком запыленных условиях, необходимо очистку и осмотр производить вдвое чаще.



3.2 Меры безопасности




ВНИМАНИЕ! К техническому обслуживанию машины допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настояще Руководство и общие требования техники безопасности в соответствии с вышеуказанными нормативными документами



ВНИМАНИЕ! При проведении технического обслуживания, машину обязательно следует отключить от электрической сети

В процессе технического обслуживания запрещается:

- запускать двигатель при его повреждении, повреждении блока управления, силового разъема и электрического кабеля;
 - запускать двигатель при отсутствии его заземления;
 - запускать двигатель при скручивании, натяжении питающего кабеля или его попадании под машину;
 - запускать двигатель при попадании влаги на него, на блок управления или силовой разъем;
 - запускать двигатель без индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током.
-



3.3 Порядок технического обслуживания


3.3.1 Техническое обслуживание двигателя

Техническое обслуживание двигателя заключается в его визуальном осмотре на предмет поломки, трещин, целостности кабельного ввода и надежности крепления в нем кабеля. Корпус двигателя необходимо поддерживать в чистом состоянии.

3.3.2 Проверка приводных ремней

Проверка производится в следующей последовательности:

- снимите кожух поз.4, отвернув два болта поз.58 (рисунок 9);
- проверьте натяжение ремней поз.30, приложив усилие 40Н (4кгс) в середине пролета между шкивами поз.22 и 25 (прогиб ремня должен быть в пределах 6...10мм) (рисунок 8);
- в случае необходимости натяните ремни (раздел 3.3.3);
- проверьте взаимное расположение шкивов (отклонение ручьев шкива поз.22 двигателя и шкива поз.25 шпинделя поз.5 от общей плоскости не должно превышать 2мм) (рисунок 8);
- в случае необходимости выставите шкивы (раздел 3.3.3);
- установите кожух поз.4, затяните два болта поз.58 (рисунок 9).



Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав	
			GM-122/4,0	GM-122/2,2
5	170649	Шпиндель GM122-M2.200	+	+
22	15319	Шкив GM122M.03.001	+	+
25	4261	Шкив GM122M.04.002	+	+
29	129577	Электродвигатель АДМ 100 S2 IM1081, N=4кВт, n=3000об/мин	+	
	129450	Электродвигатель АДМЕ 100 LA4 IM1081, N=2,2кВт, n=1500об/мин		+
30	3870	Ремень клиновой AV10x838La, Gates 6271 (SPZ 825)	+	+

Рисунок 8 – Проверка приводных ремней




3.3.3 Натяжение приводных ремней

Натяжение ремней производится в следующей последовательности (рисунок 9):

- перед натяжением ремней четыре болта поз.62 крепления кронштейна поз.13 к раме должны быть отвернуты на несколько оборотов;
- закручивая болт поз.64 натяжителя поз.14, натяните ремни поз.30 до состояния, при котором, приложив усилие 40Н (4кгс) в середине пролета между шкивами поз.22 и 25, прогиб ремня составит 6...10мм (рисунок 8);
- затяните четыре болта поз.62 крепления кронштейна поз.13 к раме и проверьте взаимное расположение шкивов (отклонение ручьев шкива поз.22 двигателя и шкива поз.25 шпинделья поз.5 от общей плоскости не должно превышать 2мм (рисунок 8)); в случае большего отклонения, ослабьте затяжку четырех болтов поз.63 крепления двигателя поз.29 к кронштейну поз.13 и откорректируйте положение двигателя;
- после регулировки затяните четыре болта поз.63.




ВНИМАНИЕ! С целью предотвращения нарушения заводской установки двигателя поз.29 ослабление затяжки болтов поз.63 его крепления к кронштейну поз.13 производить только в крайнем случае



Поз.	Артикул	Наименование	Входит в состав	
			GM-122/4,0	GM-122/2,2
4	102147	Кожух GM122-M.120	+	+
5	170649	Шпиндель GM122-M2.200	+	+
13	115117	Кронштейн-траверса GM122-M.140	+	+
14	60858	Натяжитель GM122.120	+	+
22	15319	Шкив GM122M.03.001	+	+
25	4261	Шкив GM122M.04.002	+	+
29	129577	Электродвигатель АДМ 100 S2 IM1081, N=4кВт, n=3000об/мин	+	
	129450	Электродвигатель АДМЕ 100 LA4 IM1081, N=2,2кВт, n=1500об/мин		+
30	3870	Ремень клиновой AV10x838La, Gates 6271 (SPZ 825)	+	+
58	4049	Болт M 8-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	+	+
62	2983	Болт M10-6gx30.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	+	+
63	4013	Болт M10-6gx35.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	+	+
64	4017	Болт M10-6gx90.88.016 DIN 933	+	+

Рисунок 9 – Замена и натяжение приводных ремней



3.3.4 Замена приводных ремней

Замена производится в соответствии с рисунком 9:

- снимите кожух поз.4, отвернув два болта поз.58;
- ослабьте затяжку четырех болтов поз.62 крепления кронштейна поз.13 к раме;
- ослабляя натяжку болта поз.64 натяжителя поз.14, переместите кронштейн поз.13 вместе с двигателем вперед вдоль корпуса машины;
- замените ремни поз.30;
- произведите натяжение ремней (раздел 3.3.3);
- установите кожух поз.4, затяните два болта поз.58.

3.3.5 Техническое обслуживание корпусных подшипниковых узлов

- Корпусные подшипниковые узлы оснащены специальной масленкой (рисунок 10).
- Перед смазкой необходимо очистить масленку от пыли и грязи.
- Смазка нагнетается шприцем через данную масленку до момента выхода смазки из-под уплотнений.





Рисунок 10 – Техническое обслуживание корпусных подшипниковых узлов



4.1 Общие указания

- В данном разделе указан перечень возможных неисправностей во время проведения работ и методы по их устранению, при которых сохраняется гарантия изготовителя.
- Работы по устранению неисправностей машины следует производить на ровной чистой поверхности, в хорошо проветриваемом помещении. Машина должна быть в чистом состоянии.



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате самостоятельного ремонта изделия

4.2 Меры безопасности



К текущему ремонту машины допускаются лица, достигшие 18 лет и изучившие настоящее Руководство и общие требования техники безопасности в соответствии с вышеуказанными нормативными документами

В процессе текущего ремонта запрещается:

- запускать двигатель при его повреждении, повреждении блока управления, силового разъема и электрического кабеля;
- запускать двигатель при отсутствии его заземления;
- запускать двигатель при скручивании, натяжении питающего кабеля или его попадании под машину;
- запускать двигатель при попадании влаги на него, на блок управления или силовой разъем;
- запускать двигатель без индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током.



4.3 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения

Таблица 4

Неисправность	Причина	Меры по устраниению
Двигатель не запускается	Нарушение контакта фазного провода	Отключите питание. Проверьте разъемные соединения токоподводящего кабеля
	Сработала тепловая защита	Отключите питание. Сделайте перерыв
Двигатель отключается во время работы	Разомкнулся силовой разъем	Проверьте надежность соединения силового разъема
	Сработала тепловая защита	Отключите питание. Сделайте перерыв
	Машина наехала на непреодолимое препятствие	Отключите питание. Осмотрите зону работы машины
	Повышенная нагрузка на шлифовальную траверсу	Отключите питание. Снимите один или несколько грузов. Сделайте перерыв. Продолжите работу без снятых грузов
	Полный износ алмазного слоя инструмента	Отключите питание. Осмотрите алмазный инструмент. Заменить по необходимости комплектно
Траверса шлифовальная не вращается	Слабое натяжение ремней	Натянуть ремни
	Ремни повреждены	Заменить ремни
Чрезмерный шум, вибрация, колебание машины или траверсы шлифовальной	Проверьте состояние крепления шпинделья	Произвести затяжку резьбовых соединений, при необходимости
	Проверьте затяжку гайки крепления траверсы шлифовальной к валу шпинделья	Затянуть по необходимости
	Проверьте затяжку болтов крепления планшайбы к упругому элементу траверсы шлифовальной	Затянуть по необходимости
	Проверьте целостность упругого элемента траверсы шлифовальной путем расщатывания планшайбы руками (планшайба должна одинаково отклоняться по всей окружности)	При необходимости упругий элемент заменить
	Проверьте алмазный инструмент на предмет поломки и неравномерного износа	Заменить по необходимости комплектно
ВНИМАНИЕ! Если данные меры не дали результат, необходимо связаться с сервисным центром Изготовителя		



5.1 Хранение

- Хранить машину рекомендуется в сухом закрытом помещении.
- При подготовке машины к длительному хранению (более 30 дней) необходимо:
 - смазать корпусные подшипниковые узлы.

5.2 Транспортирование

- Машину допускается транспортировать всеми видами транспорта.
- Крепление и транспортирование изделия должны соответствовать при перевозках:
 - железнодорожным транспортом – «Техническим условиям погрузки и крепления грузов» и «Правилам перевозки грузов»;
 - автомобильным транспортом – «Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом РСФСР»;
 - воздушным транспортом – «Руководству по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях СССР»;
 - морским транспортом – «Общим специальным правилам перевозки грузов»;
 - речным транспортом – «Общим специальным правилам перевозки грузов».




Рисунок 11 – Схема строповки машины при погрузке/разгрузке



В данном разделе приведен перечень запасных частей, которые Потребитель может заказать в случае необходимости.

Каталог запасных частей составлен для 2-х исполнений машин GM-122/4,0 и GM-122/2,2.

Компоновка машины показана на рисунке 12.

Перечень всех деталей и узлов, являющихся запасными частями, приведены в:

- Таблице 5 (к машине GM-122/4,0 с электродвигателем (вал 28мм)):

Диапазон серийных номеров машины	Электродвигатель, установленный на машине с серийным номером в данном диапазоне
XX-170830-XXXX	АДМ 100 S2 IM1081, N=4кВт, n=3000об/мин

- Таблице 6 (к машине GM-122/2,2 с электродвигателем (вал 28мм)):

Диапазон серийных номеров машины	Электродвигатель, установленный на машине с серийным номером в данном диапазоне
XX-170831-XXXX	АДМЕ 100 LA4 IM1081, N=2,2кВт, n=1500об/мин

В данный каталог не входит перечень запасных частей к электродвигателям.

Наличие и цены на запасные части к машине и к электродвигателю можно узнать у представителя:

- сервисного центра Изготовителя;
- отдела продаж Изготовителя;
- официального дилера Изготовителя.



ВНИМАНИЕ! Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае поломок, произошедших в результате самостоятельного ремонта изделия





Рисунок 12 – Компоновка машины



Таблица 5 – Перечень запчастей к машине GM-122/4,0 (электродвигатель с валом 28мм)

№ п/п	Артикул	Наименование	Кол-во в изд.	Примечание
1	135264	Рама GM122-M2.010	1	
2	135266	Тумба GM122-M2.020	1	
3	135274	Водило GM122-M2.030	1	
4	102147	Кожух GM122-M.120	1	
5	170649	Шпиндель GM122-M2.200	1	вместо арт. 4389
6	4385	Корпус GM122M.04.120	1	
7	27123	Блок управления 4 кВт БУ4-М.000	1	
8	4357	Винт GM122M.00.100	1	
9	170845	Траверса шлифовальная GM245-M2.400	1	
10	43735	Элемент упругий 1010002	1	
11	170847	Планшайба GM245-M2.410	1	
12	143426	Опора GM122-M2.110	1	
13	115117	Кронштейн-траверса GM122-M.140	1	
14	60858	Натяжитель GM122.120	1	
15	102134	Груз GM122-M.101	1	
16	102135	Груз GM122-M.102	1	
17	102136	Груз GM122-M.103	1	
18	102137	Прижим GM122-M.104	2	
19	102138	Прижим GM122-M.105	2	
20	102139	Фартук GM122-M.106	1	
21	102140	Фартук GM122-M.107	1	
22	15319	Шкив GM122M.03.001	1	
23	135279	Шланг GM122-M2.001	1	
24	4260	Вал GM122M.04.001A	1	
25	4261	Шкив GM122M.04.002	1	
26	170846	Ступица GM245-M2.401	1	
28	107348	Угольник GM245.04.005	1	
29	129577	Электродвигатель АДМ 100 S2 IM1081, IP54, N=4кВт, n=3000об/мин	1	XX-170830-XXXX
30	3870	Ремень клиновой AVX10x838La, Gates 6271 (SPZ 825)	2	
30	43772	Ремень клиновой XPZ 825 СПЛИСТОУН	2	взамен арт.3870
31	71822	Силовой разъем (розетка) PCE "Twist" 2142-6 (3P+E 16A 400V IP67)	1	
32	71865	Вилка силовая переносная PCE "Twist" 0142-6 (3P+E 16A 400V IP67)	1	
33	40629	Корпусной подшипниковый узел UCFL 204	2	
33	43759	Подшипник UCFL 204 (S&F)	2	взамен арт.40629
34	43658	Колесо LW 200x50 Code No A-Q01-200	2	
35	121676	Рукоять резиновая мотоцикла левая 134001202501 (ЯРТ), диам. 20мм	2	
36	120344	Ручка-фиксатор Ф50М10-25ЧН (Ø50, M10x25), черная	4	
36	2983	Болт М10-6gx30.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	4	взамен арт.120344
37	4654	Кран шаровой G-1/2" внутр/наруж	1	
38	18515	Переходник (штуцер) G-1/2"(наружн.)xØ12(наружн.)	1	
39	5092	Переходник (штуцер) G-1/2"(внутр.)xØ12(наружн.)	1	
40	3696	Заглушка круглая S-50,8-Н черная, код ХХ0481 "Пресспласт"	1	
41	170650	Ступица шпинделя GM122-M2.201	1	совместно с арт.170647



Продолжение таблицы 5

№ п/п	Артикул	Наименование	Кол-во в изд.	Примечание
42	107272	Хомут червячный NORMA 10-16/9-W1	1	
43	1967	Болт 1/55403/21 (M12x1,25-6gx25.88.016)	4	
44	170829	Болт 00001-0055407-319 (M12x1,25-6gx45.109.016)	6	
45	4292	Болт 1/3838/71 (M 8-6gx20.88.016)	2	
46	3018	Гайка 1/40441/71 (M18x1,5-6H.8.016)	1	
47	60551	Шайба 10.01.016 DIN 440 (11x34x3)	2	
48	60552	Шайба 12.01.016 DIN 440 (13,5x44x4)	1	
49	4353	Шайба 2108-3104079-00 (20x42x6,5)	2	
50	120341	Миниуровень самоклеющийся 2шт, код 16206 "Biltema"	1 компл	
52	3059	Шпонка 8x7x32 ГОСТ 23360-78	2	
53	170647	Сальник 2743173B21 привода Chevrolet Aveo МКПП (35x52x9,5)	1	совместно с арт.170650
54	3052	Подшипник 180100 ГОСТ 8882-75	1	
54	43763	Подшипник 6000-2RS (S&F)	1	взамен арт.3052
55	135433	Втулка резиновая кабельная 16x25x10 (для листа 3мм, дотв=22мм)	1	
56	3056	Шланг армированный ПВХ Ду10х3, неокрашенный	0,71м	
57	3990	Болт M 8-6gx20.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	14	
58	4049	Болт M 8-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	2	
59	4019	Болт M 8-6gx35.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	4	
60	3989	Болт M10-6gx20.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	1	
61	3360	Болт M10-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	6	
62	2983	Болт M10-6gx30.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	4	
63	4013	Болт M10-6gx35.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	4	
64	4017	Болт M10-6gx90.88.016 DIN 933	1	
65	14778	Винт M 4-6gx12.66.016 ГОСТ 1491-80 (DIN 84)	2	
66	4366	Гайка M 4-6H.6.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	2	
67	4305	Гайка M 8-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	4	
68	4300	Гайка M10-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	4	
69	10393	Гайка M 8-6H.8.016 ГОСТ 11860-85 (DIN 1587)	14	
70	4250	Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	4	
71	4252	Шайба 10.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	8	
72	4253	Шайба 12.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	4	
73	1818	Шайба 8.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	8	
74	4212	Шайба 10.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	15	
75	4200	Шайба 4.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	2	
76	4202	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	30	
77	4203	Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	8	
78	4653	Шайба 20.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	2	
79	170849	Планшайба (с упругим элементом) GM245-M2.420	1	
80	143425	Колесная ось GM122-M2.100	1	
	1438	Наушники противошумные	1	




Таблица 6 – Перечень запчастей к машине GM-122/2,2 (электродвигатель с валом 28мм)

№ п/п	Артикул	Наименование	Кол-во в изд.	Примечание
1	135264	Рама GM122-M2.010	1	
2	135266	Тумба GM122-M2.020	1	
3	135274	Водило GM122-M2.030	1	
4	102147	Кожух GM122-M.120	1	
5	170649	Шпиндель GM122-M2.200	1	вместо арт. 4389
6	4385	Корпус GM122M.04.120	1	
7	52777	Блок управления 2,2 кВт БУ2,2-М.000	1	
8	4357	Винт GM122M.00.100	1	
9	170845	Траверса шлифовальная GM245-M2.400	1	
10	43735	Элемент упругий 1010002	1	
11	170847	Планшайба GM245-M2.410	1	
12	143426	Опора GM122-M2.110	1	
13	115117	Кронштейн-траверса GM122-M.140	1	
14	60858	Натяжитель GM122.120	1	
15	102134	Груз GM122-M.101	1	
16	102135	Груз GM122-M.102	1	
17	102136	Груз GM122-M.103	1	
18	102137	Прижим GM122-M.104	2	
19	102138	Прижим GM122-M.105	2	
20	102139	Фартук GM122-M.106	1	
21	102140	Фартук GM122-M.107	1	
22	15319	Шкив GM122M.03.001	1	
23	135279	Шланг GM122-M2.001	1	
24	4260	Вал GM122M.04.001A	1	
25	4261	Шкив GM122M.04.002	1	
26	170846	Ступица GM245-M2.401	1	
28	107348	Угольник GM245.04.005	1	
29	129450	Электродвигатель АДМЕ 100 LA4 IM1081, IP54, N=2,2кВт, n=1500об/мин	1	XX-170831-XXXX
30	3870	Ремень клиновой AVX10x838La, Gates 6271 (SPZ 825)	2	
30	43772	Ремень клиновой XPZ 825 СПЛИТСТОУН	2	взамен арт.3870
31	107234	Силовой разъем (розетка) PCE "Twist" 2132-6 (2P+E 16A 230V IP67)	1	
32	120340	Вилка силовая переносная PCE "Twist" 0132-6 (2P+E 16A 230V IP67)	1	
33	40629	Корпусной подшипниковый узел UCFL 204	2	
33	43759	Подшипник UCFL 204 (S&F)	2	взамен арт.40629
34	43658	Колесо LW 200x50 Code No A-Q01-200	2	
35	121676	Рукоять резиновая мотоцикла левая 134001202501 (ЯРТ), диам. 20мм	2	
36	2983	Болт M10-6gx30.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	4	взамен арт.120344
36	120344	Ручка-фиксатор Ф50М10-25ЧН (Ø50, M10x25), черная	4	
37	4654	Кран шаровой G-1/2" внутр/наруж	1	
38	18515	Переходник (штуцер) G-1/2"(наружн.)xØ12(наружн.)	1	
39	5092	Переходник (штуцер) G-1/2"(внутр.)xØ12(наружн.)	1	
40	3696	Заглушка круглая S-50,8-Н черная, код XX0481 "Пресспласт"	1	
41	170650	Ступица шпинделя GM122-M2.201	1	совместно с арт.170647



Продолжение таблицы 6

№ п/п	Артикул	Наименование	Кол-во в изд.	Примечание
42	107272	Хомут червячный NORMA 10-16/9-W1	1	
43	1967	Болт 1/55403/21 (M12x1,25-6gx25.88.016)	4	
44	170829	Болт 00001-0055407-319 (M12x1,25-6gx45.109.016)	6	
45	4292	Болт 1/3838/71 (M 8-6gx20.88.016)	2	
46	3018	Гайка 1/40441/71 (M18x1,5-6H.8.016)	1	
47	60551	Шайба 10.01.016 DIN 440 (11x34x3)	2	
48	60552	Шайба 12.01.016 DIN 440 (13,5x44x4)	1	
49	4353	Шайба 2108-3104079-00 (20x42x6,5)	2	
50	120341	Миниуровень самоклеющийся 2шт, код 16206 "Biltema"	1 компл	
52	3059	Шпонка 8x7x32 ГОСТ 23360-78	2	
53	170647	Сальник 2743173В21 привода Chevrolet Aveo МКПП (35x52x9,5)	1	совместно с арт.170650
54	3052	Подшипник 180100 ГОСТ 8882-75	1	
54	43763	Подшипник 6000-2RS (S&F)	1	взамен арт.3052
55	135433	Втулка резиновая кабельная 16x25x10 (для листа 3мм, дотв=22мм)	1	
56	3056	Шланг армированный ПВХ Ду10х3, неокрашенный	0,71м	
57	3990	Болт M 8-6gx20.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	14	
58	4049	Болт M 8-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	2	
59	4019	Болт M 8-6gx35.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	4	
60	3989	Болт M10-6gx20.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	1	
61	3360	Болт M10-6gx25.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	6	
62	2983	Болт M10-6gx30.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	4	
63	4013	Болт M10-6gx35.88.016 ГОСТ 7798-70 (DIN 931, DIN 933)	4	
64	4017	Болт M10-6gx90.88.016 DIN 933	1	
65	14778	Винт M 4-6gx12.66.016 ГОСТ 1491-80 (DIN 84)	2	
66	4366	Гайка M 4-6H.6.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	2	
67	4305	Гайка M 8-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	4	
68	4300	Гайка M10-6H.8.016 ГОСТ 5915-70 (DIN 934)	4	
69	10393	Гайка M 8-6H.8.016 ГОСТ 11860-85 (DIN 1587)	14	
70	4250	Шайба 8.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	4	
71	4252	Шайба 10.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	8	
72	4253	Шайба 12.65Г.016 ГОСТ 6402-70 (DIN 127)	4	
73	1818	Шайба 8.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	8	
74	4212	Шайба 10.01.016 ГОСТ 6958-78 (DIN 9021)	15	
75	4200	Шайба 4.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	2	
76	4202	Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	30	
77	4203	Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	8	
78	4653	Шайба 20.01.016 ГОСТ 11371-78 (DIN 125)	2	
79	170849	Планшайба (с упругим элементом) GM245-M2.420	1	
80	143425	Колесная ось GM122-M2.100	1	
	1438	Наушники противошумные	1	