

Инструкция по использованию активатора ВО 52 093 03

- Очистить склеиваемые поверхности при помощи специального очистителя
- Нанести активатор салфеткой тонким слоем только на одну из двух склеиваемых сторон
- Дать выветриться активатору в течение 5 мин. при комнатной температуре
- Высушить склеиваемые поверхности при помощи специального фена с горячим воздухом
- Нанести клей и соединить склеиваемые части
- Слой клея должен быть оптимальным
- Через 25 секунд склеиваемые части должны быть установлены и зафиксированы. После этого они не должны подвергаться механическому воздействию.
- Через 3 минуты можно удалить остатки клея и очистить клеевое соединение.
- Чтобы достигнуть окончательной прочности, клеевое соединение должно быть оставлено в среднем на 5 часов. Оптимальным же сроком считается 24 часа.
- Обратите внимание на то, что на всех тех местах, куда наносится активатор, отвердевает клей. Чтобы без особых затруднений очистить клеевое соединение, активатор должен наноситься только на склеиваемую поверхность. При склейке поверхностей типа стекло/металл, предпочтительнее работать с металлической частью, так как в этом случае легче определить границы склейки.

ТОО «ВитражМатериал»
Республика Казахстан, город Алматы, ул.Гоголя 15
(вход со двора, со стороны ул.Каирбекова)
РНН: 600900656849, Р/С: KZ76914398111BC00229
в ОАО Сбербанк России, г.Москва
Кор./счет: 30101810400000000225, БИК: SABRKZKA
БИН: 930740000137, ОКПО: 281098330843
тел. 8(727) 250-96-81, 8(727) 250-96-82, 8(727) 266-22-64
сайт: www.vitrajmaterial.kz e-mail: info@vitrajmaterial.kz