



CJX2F115...F800


Contacteurs
 CONTACTORS
 SCHUTZE
 CONTATTORI
 CONTACTORES



CJX2-F115
 CJX2-F150
 CJX2-F185
 CJX2-F225
 CJX2-F265
 CJX2-F330




CJX2-F400
 CJX2-F500



CJX2-F630
 CJX2-F800


LA5-F11550(F115)
 LA5-F15050(F150)
 LA5-F18550(F185)
 LA5-F22550(F225)
 LA5-F26550(F265)



LA5-FF431(F115/F150)
 LA5-FF431(F185/F225)
 LA5-FH431(265)



LA5-F115450(F1154)
 LA5-F150450(F1504)
 LA5-F185450(F1854)
 LA5-F225450(F2254)
 LA5-F265450(F2654)



LA5-FF441(F1154/F1504)
 LA5-FG441(F1854/F2254)
 LA5-FH441(F2654)




LA5-F400250(F4002)
 LA5-F500250(F5002)



LA5-F400802(F4002)
 LA5-F500802(F5002)




LA5-F33050(F330)
 LA5-F40050(F400)
 LA5-F50050(F500)



LA5-F400803(F330/F400)
 LA5-F500803(F500)



LA5-F330450(F3304)
 LA5-F400450(F4004)
 LA5-F500450(F5004)



LA5-F400804(F3304/F4004)
 LA5-F500804(F5004)




LA5-F630250(F6302)
 LA5-F800250(F8002)



LA5-F630802(F6302)
 LA5-F800802(F8002)




LA5-F63050(F630)
 LA5-F80050(F800)



LA5-F630803(F630)
 LA5-F800803(F800)



LA5-F630450(F6304)
 LA5-F800450(F8004)



LA5-F630804(F6304)
 LA5-F800804(F8004)



Contrôle d'usure des contacts

CONTACT WEAR INDICATOR

PRUFUNG DER ABNUTZUNG DER KONTAKTE

CONTROLLO DELLO STATO DI USURA DEI CONTATTI

CONTROL DEL DESGASTE DE LOS CONTACTOS




-Le noircissement des contacts et des boîtiers d'arc est un phénomène naturel qui n'altère pas le fonctionnement de l'appareil.

-THE BLACKENING OF THE CONTACTS AND THE ARC-BOXES IS A NATURAL CONSEQUENCE WHICH OCCURS DURING NORMAL OPERATION, AND DOES NOT EFFECT THE FUNCTIONING OF THE PRODUCT.

-DIE SCHWARZUNG AN DEN KONTAKTEN UND IN DER LICHTBOGENKAMMER IST EIN NORMALES PHANOMEN UND HAT KEINE AUSWIRKUNGEN AUF DIE FUNKTIONSEISE DES GERÄTES.

-L'ANNERIMENTO DEI CONTATTI E DELLE CAMERE SPEGNI-ARCO È UN FENOMENO NATURALE CHE NON ALTERA IL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO.

-EL ENNEGRECIMIENTO DE LOS CONTACTOS Y DELAS CAMARAS DE ARCO ES UN FENOMENO NATURAL QUE NO ALTERA EL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO.



C (Maxi) = 10N.m (F115... F225)



HAZARDOUS VOLTAGE

Disconnect all power before servicing equipment.
Electric shock will result in death or serious injury

TENSION PELIGROSA

Desenergice el equipo antes de realizarle servicio.
Una descarga eléctrica podrá causar la muerte o lesiones serias.

TENSION DANGEREUSE

Coupez l'alimentation avant de travailler sur cet appareil.
Une électrocution entraînera la mort ou des blessures graves.

Ue 1000V~50~60Hz				
CJX2-	F115	F150	F185	F225 F265 F330
Ith(A)	220 200 160	250 200 170	315 275 250	350 300 260 290
Ie max.AC3				
	F115 → 115A	F150 → 150A	F185 → 185A	F225 → 225A F265 → 265A F330 → 330A

		AC3		kW		HP-Ch	
		⊕	⊖	220V	380V	415V	440V
CJX2-				220V	380V	415V	440V
F115	KW HP:CH	30 40	55 75	59 80	59 80	59 80	59 80
F150	KW HP:CH	40 54	75 100	80 110	80 110	80 110	80 110
F185	KW HP:CH	55 75	90 125	100 136	100 136	100 136	100 136
F225	KW HP:CH	63 85	110 150	110 150	110 150	110 150	110 150
F265	KW HP:CH	75 100	132 180	140 190	140 190	140 190	140 190
F330	KW HP:CH	100 136	160 220	160 220	160 220	160 220	160 220

Ue 1000V~50~60Hz				
CJX2-	F400	F500	F630	F800
Ith(A)	500 430 340	700 580 500	1000 850 700	1050 900 750
Ie max.AC3				
	F400 → 400A	F500 → 500A	F630 → 630A	F800 → 800A

		AC3		kW		HP-Ch	
		⊕	⊖	220V	380V	415V	440V
CJX2-				220V	380V	415V	440V
F400	KW HP:CH	110 150	200 270	200 270	250 340	250 340	250 340
F500	KW HP:CH	147 200	250 340	280 380	295 400	325 450	335 450
F630	KW HP:CH	200 270	335 450	375 500	400 545	400 545	400 545
F800	KW HP:CH	230 300	365 480	405 530	430 575	430 575	430 575

