



**Клапаны огнезадерживающие с электроприводом Siemens**



Наименование	Размер, мм	Цена, тенге
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	1000x1000	249 500
КПЖ ОГ с приводом Siemens GGA326.1E/12 18Nm	1000x1200	315 230
КПЖ ОГ с приводом Siemens GGA326.1E/12 18Nm	1000x2000	397 800
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	100x100	151 750
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	100x150	153 100
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	100x200	153 920
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	100x250	155 470
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	100x300	156 310
КПЖ ОГ с приводом Siemens GGA326.1E/12 18Nm	1200x1200	345 330
КПЖ ОГ с приводом Siemens GGA326.1E/12 18Nm	1200x1400	366 880
КПЖ ОГ с 2 приводами Siemens GGA326.1E/12 18Nm	1200x1800	583 270
КПЖ ОГ с приводом Siemens GGA326.1E/12 18Nm	1300x1500	390 740
КПЖ ОГ с 2 приводами Siemens GGA326.1E/12 18Nm	1500x1500	590 130
КПЖ ОГ 2 часа Н.З. с приводом Siemens	150x150	156 100
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	150x150	153 920
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	150x200	155 470
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	150x250	157 010
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	150x300	158 550
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	150x350	159 180
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	150x400	160 510
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	150x550	164 450
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	180x260	158 550
КПЖ ОГ 2 часа Н.З. с приводом Siemens	200x200	159 810
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	200x200	157 010
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	200x250	158 340
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	200x300	159 880
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	200x350	161 440
КПЖ ОГ 2 часа Н.З. с приводом Siemens	200x400	168 350
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	200x400	162 770
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	200x450	164 520
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	200x500	165 850
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	200x550	167 390
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	200x600	168 720
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	200x700	172 020
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	200x800	174 910
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	250x1200	194 380
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	250x1300	183 580
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	250x250	159 880
КПЖ ОГ 2 часа Н.З. с приводом Siemens	250x300	167 040
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	250x300	162 140
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	250x350	163 470
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	250x400	165 220
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	250x450	166 550
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	250x500	168 580
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	250x550	171 570
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	250x600	171 670
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	250x650	174 820
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	250x700	175 450
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	250x800	178 340
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	250x950	185 680
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GGA326.1E/12 18Nm	1000x1100	404 930



КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GGA326.1E/12 18Nm	1000x1300	<b>440 840</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GGA326.1E/12 18Nm	1000x1350	<b>449 500</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GGA326.1E/12 18Nm	1000x1600	<b>494 480</b>
КПЖ ОГ 2ч. 1000x1700 с приводом Siemens	1000x1700	<b>512 640</b>
КПЖ ОГ 2ч. 1000x2000 с приводом Siemens	1000x2000	<b>566 310</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	100x150	<b>153 780</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	100x200	<b>155 320</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	100x250	<b>163 370</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	1100x500	<b>235 350</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	150x150	<b>156 020</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	150x200	<b>157 570</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	150x250	<b>166 270</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	150x400	<b>158 080</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	200x200	<b>159 810</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	200x250	<b>161 840</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	200x300	<b>164 080</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	200x350	<b>174 500</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	200x400	<b>168 350</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	200x500	<b>182 750</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	200x550	<b>185 630</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	250x250	<b>164 080</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	250x300	<b>167 040</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	250x400	<b>172 220</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	250x450	<b>184 150</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	250x500	<b>187 990</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	250x600	<b>193 780</b>
КПЖ ОГ 2ч. 300x1000 с приводом Siemens	300x1000	<b>231 680</b>
КПЖ ОГ 2ч. 300x1400 с приводом Siemens	300x1400	<b>261 220</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x300	<b>169 750</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x350	<b>173 620</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x500	<b>192 300</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x600	<b>202 260</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x700	<b>206 640</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x800	<b>213 830</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x1000	<b>249 530</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x1400	<b>279 740</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x1600	<b>269 100</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x400	<b>182 720</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x500	<b>190 010</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x600	<b>197 080</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x650	<b>214 690</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x700	<b>221 790</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x750	<b>223 280</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x800	<b>234 220</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x850	<b>238 940</b>
КПЖ ОГ 2ч. 500x1000 с приводом Siemens	500x1000	<b>241 270</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x600	<b>207 160</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x700	<b>231 760</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x800	<b>224 330</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x900	<b>251 290</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x1000	<b>242 140</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x1200	<b>277 120</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x1250	<b>289 270</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x1300	<b>296 880</b>




КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x1400	<b>311 130</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GGA326.1E/12 18Nm	600x1800	<b>419 960</b>
КПЖ ОГ 2ч.с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x700	<b>229 040</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x800	<b>236 990</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x850	<b>267 840</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	650x1000	<b>278 900</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	650x800	<b>269 360</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	700x1000	<b>287 990</b>
КПЖ ОГ 2ч. 700x1200 с приводом Siemens	700x1200	<b>324 480</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	700x550	<b>232 230</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	700x700	<b>223 900</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	800x1000	<b>306 150</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GGA326.1E/12 18Nm	800x1400	<b>410 860</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GGA326.1E/12 18Nm	800x1600	<b>440 260</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	800x800	<b>262 770</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	900x900	<b>288 040</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.100	<b>158 200</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.160	<b>163 930</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.250	<b>160 760</b>
КПЖ ОГ 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.710	<b>301 420</b>
КПЖ ОГ 2 часа Н.З. с приводом Siemens	300x1000	<b>231 680</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x1000	<b>191 770</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x1100	<b>285 800</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x1300	<b>200 480</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x1400	<b>207 430</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x1500	<b>207 850</b>
КПЖ ОГ 2 часа Н.З. с приводом Siemens	300x300	<b>169 750</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x300	<b>163 470</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x350	<b>165 920</b>
КПЖ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x400	<b>167 250</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x450	<b>169 490</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x500	<b>170 820</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x550	<b>173 280</b>
КПЖ ОГ 2 часа Н.З. с приводом Siemens	300x600	<b>202 260</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x600	<b>176 010</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x650	<b>176 850</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x700	<b>178 410</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x800	<b>182 190</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	350x350	<b>167 470</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	350x400	<b>169 490</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	350x450	<b>171 740</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	350x500	<b>176 010</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	350x550	<b>177 120</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	350x600	<b>177 550</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	350x650	<b>181 680</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	350x700	<b>182 050</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	350x900	<b>190 110</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x1000	<b>200 930</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x1150	<b>208 100</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x1200	<b>206 780</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x1250	<b>208 810</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x1300	<b>215 060</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x1400	<b>215 550</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x1600	<b>224 310</b>






КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x400	<b>171 520</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x450	<b>173 980</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x500	<b>176 010</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x550	<b>178 250</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x600	<b>180 280</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x650	<b>182 520</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x700	<b>186 180</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x750	<b>187 020</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x800	<b>192 690</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x850	<b>195 150</b>
КПЖ ОГ 2 часа Н.З. с приводом Siemens	400x900	<b>236 140</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x900	<b>193 750</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	450x450	<b>176 220</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	450x500	<b>180 810</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	450x550	<b>181 210</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	450x600	<b>183 220</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	450x650	<b>187 990</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	450x800	<b>192 680</b>
КПЖ ОГ 2 часа Н.З. с приводом Siemens	500x1000	<b>241 270</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x1000	<b>206 490</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x1000	<b>215 840</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x1150	<b>218 780</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x1200	<b>216 650</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x1300	<b>226 720</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x1400	<b>232 040</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x1500	<b>237 600</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x1600	<b>242 920</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x1700	<b>250 460</b>
КПЖ ОГ с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x1800	<b>390 480</b>
КПЖ ОГ с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x1900	<b>395 810</b>
КПЖ ОГ с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x2000	<b>409 350</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x500	<b>180 980</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x550	<b>183 920</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x600	<b>186 180</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x650	<b>191 690</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x700	<b>191 360</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x750	<b>197 030</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x800	<b>196 330</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x850	<b>202 570</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x900	<b>201 520</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x950	<b>207 900</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	550x550	<b>186 390</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	550x580	<b>187 580</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x1000	<b>214 960</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x1100	<b>225 750</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x1200	<b>226 750</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x1400	<b>238 300</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GGA326.1E/12 18Nm	600x1800	<b>307 630</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x600	<b>191 850</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x700	<b>197 950</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x800	<b>203 410</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x850	<b>210 190</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x900	<b>209 290</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x950	<b>212 230</b>



КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	700x1100	<b>236 090</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	700x1200	<b>236 620</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	700x1300	<b>253 770</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GGA326.1E/12 18Nm	700x1600	<b>319 390</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	700x700	<b>204 320</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	700x800	<b>210 690</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	700x900	<b>217 280</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	750x1200	<b>248 180</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	750x900	<b>221 620</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens 8Nm	780x680	<b>210 690</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	800x1000	<b>238 170</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	800x1200	<b>246 700</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GGA326.1E/12 18Nm	800x1500	<b>313 530</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GGA326.1E/12 18Nm	800x1600	<b>333 110</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GGA326.1E/12 18Nm	800x2000	<b>364 020</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	800x800	<b>217 980</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	800x900	<b>225 050</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	900x900	<b>231 350</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/127Nm	д.100	<b>158 200</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.1000	<b>357 930</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.125	<b>160 010</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.150	<b>161 960</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.160	<b>162 880</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.200	<b>166 770</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.225	<b>169 260</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.250	<b>172 090</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.280	<b>175 880</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.315	<b>180 720</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.355	<b>186 680</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.400	<b>194 160</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.500	<b>213 030</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.560	<b>225 850</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.600	<b>242 440</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.710	<b>263 430</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.800	<b>289 720</b>
КПЖ ОГ с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.900	<b>322 120</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	1000x1000	<b>249 500</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	1000x1200	<b>296 190</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	100x250	<b>155 490</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GGA326.1E/12 18Nm	1100x1700	<b>384 640</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GGA326.1E/12 18Nm	1200x1200	<b>345 330</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GGA326.1E/12 18Nm	1300x1500	<b>390 740</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	150x150	<b>153 920</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	150x300	<b>158 550</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	200x200	<b>157 010</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	200x800	<b>174 910</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	250x1200	<b>194 380</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	250x250	<b>159 880</b>
КПЖ ОГ Н.3. 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	100x150	<b>153 780</b>
КПЖ ОГ Н.3. 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	150x200	<b>157 570</b>
КПЖ ОГ Н.3. 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x500	<b>190 010</b>
КПЖ ОГ Н.3. 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x600	<b>197 080</b>
КПЖ ОГ Н.3. 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x850	<b>238 940</b>
КПЖ ОГ Н.3. 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	450x1200	<b>272 910</b>



КПЖ ОГ Н.3. 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x500	<b>198 480</b>
КПЖ ОГ Н.3. 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	550x800	<b>248 830</b>
КПЖ ОГ Н.3. 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x1000	<b>256 960</b>
КПЖ ОГ Н.3. 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x600	<b>217 030</b>
КПЖ ОГ Н.3. 2ч. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	800x800	<b>262 770</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x1000	<b>191 780</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x300	<b>163 470</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x400	<b>167 250</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x600	<b>176 010</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x650	<b>176 850</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	300x800	<b>182 190</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	350x100	<b>196 470</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x1000	<b>200 930</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x500	<b>176 010</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x600	<b>180 280</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x700	<b>186 180</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	400x800	<b>192 690</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	450x1200	<b>211 820</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	450x1500	<b>231 380</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	450x450	<b>176 220</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x1000	<b>206 490</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x1100	<b>215 840</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x1200	<b>216 650</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x600	<b>186 180</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	500x850	<b>202 570</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	550x800	<b>200 190</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x1000	<b>214 960</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x600	<b>316 170</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x800	<b>203 410</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x900	<b>209 290</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	600x950	<b>212 230</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	700x1000	<b>228 810</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	700x1200	<b>221 620</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	700x1500	<b>283 460</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	700x300	<b>164 290</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	700x350	<b>169 150</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	700x400	<b>170 460</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	700x450	<b>177 910</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	700x500	<b>181 560</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	700x600	<b>190 320</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	750x750	<b>210 690</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	800x1000	<b>223 210</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	800x800	<b>217 980</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	900x900	<b>231 350</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.1000	<b>357 930</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.200	<b>166 700</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.280	<b>175 880</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.500	<b>213 030</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.600	<b>242 440</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.630	<b>242 440</b>
КПЖ ОГ Н.3. с приводом Siemens GNA326.1E/12 7Nm	д.800	<b>289 720</b>

