



р63с
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

<http://www.sic-marking.com>

Дата	Ред.
05/06/2014	0
21/07/2014	1
29/07/2014	2

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
ПРЕЗЕНТАЦИЯ	5
УСТАНОВКА И ЗАПУСК	6
1. Распаковка	6
2. Установка	6
2.1. Фиксирование аппарата	6
2.2. Электрические соединения	6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА ДЛЯ МАРКИРОВКИ	7
1. Меры безопасности	7
2. Контроллер	7
3. Программное обеспечение	7
4. Аппарат для маркировки	8
4.1. Расположение и фиксирование маркируемой детали	8
4.2. Регулировка аппарата для маркировки	8
4.3. Пуск / Остановка маркировки	9
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
1. Введение	10
2. Последгарантийное обслуживание	10
3. Профилактическое техническое обслуживание	11
4. Руководство по поиску и устранению неисправностей	12
ПРИЛОЖЕНИЯ	13

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Благодарим за выбор ударно-точечной системы (которая также носит название «микроударной» маркировки) для Ваших решений по маркировке изделий.

Системы производства SIC MARKING позволяют улучшить прослеживаемость Ваших изделий и в то же время отвечают промышленным стандартам.

Мы рады приветствовать Вас в качестве пользователя наших систем.

В настоящем руководстве содержится информация об устройстве для маркировки и указания по использованию маркировочных установок ударно-точечного типа. Перед тем как устанавливать систему, рекомендуется внимательно прочитать настоящее руководство.

Пожалуйста, обращайтесь в нашу техническую службу за дополнительной информацией.

УСТАНОВКА И ЗАПУСК

1. Распаковка

За исключением случая, когда мы непосредственно поставляем систему, она обычно отправляется заказчику в соответствующей упаковке, которую необходимо сохранить на случай возврата.

Из отдельных упаковок следует осторожно извлечь составные компоненты системы (контроллер, ручной пульт управления, различные опции и т.д.).

2. Установка

2.1. Фиксирование аппарата

Фиксация не требуется: портативный маркиратор p63c сконструирован таким образом, чтобы удерживать его вручную.

Примечание: Данный портативный аппарат предназначен для функционирования в любом положении (вертикальном, горизонтальном, с иглой направленной вниз или вверх.)

2.2. Электрические соединения

Маркиратор p63c поставляется уже подключенным к контроллеру.

Примечание: Для получения более подробной информации о подключении см. Руководство пользователя для контроллера.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА ДЛЯ МАРКИРОВКИ

1. Меры безопасности

	Интенсивное использование установки может привести к нагреву системы до 100 °C и выходу из строя соленоида.
	Рекомендуется использовать защитные очки.
	Рекомендуется также использовать шумозащитный шлем, поскольку шум функционирующей установки составляет 76 дБ при работе на средней скорости с материалами из стали.
	Ни в коем случае не следует использовать установку для маркировки вхолостую, без какой-либо поверхности для маркировки, поскольку при этом можно повредить маркирующую головку.

2. Контроллер

См. руководство по программному обеспечению.

3. Программное обеспечение

См. руководство по программному обеспечению.

4. Аппарат для маркировки

4.1. Расположение и фиксирование маркируемой детали

Даже если деталь не подвержена сильным нагрузкам, ее необходимо зафиксировать в неподвижном состоянии для достижения оптимального качества маркировки.

В зависимости от поверхности и условий маркировки система фиксации может сильно отличаться: начиная от простого ручного крепления маркируемой детали к металлическому угольнику (кронштейну) до систем с механической, магнитной или пневматической фиксацией детали.

В ручных портативных аппаратах для фиксации применяется универсальная рамка противоскольжения. Рамку следует приложить к маркируемой поверхности и удерживать аппарат во время маркировки вручную.

Устройство фиксации детали обеспечивает такое положение маркируемой детали, при котором маркируемая поверхность оказывается параллельной плоскости перемещения иглы.

В случае портативных машин, если постоянно используется один и тот же тип маркируемой поверхности, рекомендуется изготовить специализированную крепежную оснастку, чтобы постоянно обеспечивалось одно и то же положение детали.

4.2. Регулировка аппарата для маркировки

Качество маркировки сильно зависит от маркируемой детали; гладкая и ровная поверхность маркируется намного лучше, чем необработанная и неровная поверхность.

Как правило, необходимо устанавливать силу удара в зависимости от высоты символа. Чем меньше размер символа, тем меньшее усилие необходимо приложить для достижения хорошей читаемости. С помощью программного обеспечения можно также выбирать размеры букв для маркировочной матрицы.

Для достижения хорошего качества маркировки очень важно отрегулировать силу удара и расстояние между маркирующей головкой и маркируемой поверхностью.

Для справки ниже приводятся некоторые значения расстояния между иглой и маркируемой частью в зависимости от силы удара:

Сила удара	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Минимальное расстояние	0,5	0,5	0,5	1	1	2	3	5	6
Максимальное расстояние	1	2	3	5	6	7	9	9	9

Максимальное расстояние между иглой и маркируемой деталью: 9 мм

Перед тем как наносить маркировку на новую часть, рекомендуется произвести пробные маркировки.

4.3. Пуск / Остановка маркировки

- о Установить на контроллере режим маркировки (подробную информации см. в руководстве по программному обеспечению);
- о Установить деталь, которую необходимо маркировать;
- о Запустить маркировку нажатием на кнопку «Start» («Пуск») на блоке управления или на кнопку «Marche» («Работа») на маркираторе ручного типа;
- о Для остановки процесса маркировки нажать кнопку «Stop» («Стоп») на блоке управления или нажать на кнопку «Marche» («Работа») на маркираторе ручного типа, удерживать ее не менее 2-х секунд.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Введение

Данное ударно-точечное маркировочное оборудование разработано и создано специально для наших клиентов, которым необходим маркиратор, обладающий:

- производительностью;
- прочностью;
- надежностью;
- эргономичностью.

Система очень проста в обслуживании. При соблюдении профилактических рекомендаций по обслуживанию *увеличивается продолжительность ее безотказной работы.*

Тем не менее, если возникнет какая-либо проблема, пожалуйста, см. настоящее руководство, которое поможет устранить проблему.

2. Последгарантийное обслуживание

Компания **SIC MARKING** или наш дистрибутор (см. подробную информацию на последней странице) предлагает следующие услуги:

✓ - Консультации по телефону.

Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону при возникновении проблем или неполадок.

✓ - Техническая поддержка на месте эксплуатации.

Мы можем обеспечить установку и наладку оборудования на месте эксплуатации, а также ее ремонт и обучение обслуживающего персонала.

✓ - Контракт на техническое обслуживание.

При наличии такого контракта мы осуществляем регулярное техническое обслуживание вашего маркировочного оборудования.

3. Профилактическое техническое обслуживание

Для поддержания оборудования в хорошем рабочем состоянии, необходимо:

- Регулярно **чистить** направляющую иглы и ударный модуль;
- **Избегать** загрязнения пылью и попадания абразивных частиц на направляющие и элементы привода.

Как очистить направляющий штифт иглы и ударный модуль?

- Отключить маркировочное оборудование от сети электропитания.
- Открутить направляющую иглы (см. сборочный чертеж ударного модуля в приложении).
- Снять иглу, пружину и сердечник.
- Очистить все части, удалить смазку.
- **Смазать иглу и направляющую, используя исключительно масло кат. № 4 300 481.**
- Собрать установку и **вручную закрепить направляющую иглы.**


Примечание: При сборке необходимо проследить, чтобы сердечник был вставлен в правильном положении (см. сборочный чертеж ударного модуля в приложении).

4. Руководство по поиску и устранению неисправностей


Проблема	Проверка	Устранение неисправности
Узел иглы не перемещается по осям X и Y.	Убедиться в том, что: <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер включен. - Маркировочная программа загружена, и контроллер установлен в режим маркировки (см. руководство по программному обеспечению). - Аппарат правильно подключен к контроллеру. - Кабель находится в рабочем состоянии. - Пульт управления подключен (за исключением портативных маркираторов). - При включенном аппарате отсутствуют препятствия для перемещения по осям X и Y. 	<ul style="list-style-type: none"> - См. руководство по контроллеру - Загрузить программу и установить аппарат в режим маркировки. - Правильно подсоединить разъемы. - Отсоединить разъемы и проверить кабели визуально или при помощи омметра. - Правильно подсоединить разъемы. - Устранить все препятствия или очистить направляющие и элементы механизмов привода.
Маркировочная головка не возвращается назад перед тем, как производить маркировку.	Убедиться в том, что: <ul style="list-style-type: none"> - Кабели датчиков правильно подключены и находятся в хорошем рабочем состоянии. - Датчики начального положения работают надлежащим образом (в исходном положении красные световые индикаторы на датчиках не горят, в противном случае они горят) - Не повреждены ремни привода в случае аппаратов встраиваемого типа или с колонной. 	<ul style="list-style-type: none"> - Вновь подключить кабели или заменить поврежденные кабели. - Заменить датчики. - Заменить поврежденный ремень.
Ударный модуль перемещается по осям X,Y, но игла не движется.	Убедиться в том, что: <ul style="list-style-type: none"> - Отсутствуют препятствия для перемещения иглы. - Соленоид находится в хорошем рабочем состоянии (отсутствует перегрев, короткое замыкание и т.д.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Разобрать аппарат, очистить его, смазать маслом, которое входит в поставленный комплект для технического обслуживания (см. сборочный чертеж в приложении). - Заменить соленоид.
Плохое качество маркировки: <ul style="list-style-type: none"> - Геометрические искажения в маркировке. - Маркировочные точки наносятся неравномерно. 	Убедиться в том, что: <ul style="list-style-type: none"> - Маркируемая деталь надежно закреплена на протяжении всего процесса маркировки, и аппарат надежно зафиксирован. - Скорость маркировки не слишком высока сравнительно с маркировкой, которую необходимо выполнить (размер) - Нет люфтов при движении по осям X,Y - Расстояние между иглой и поверхностью выставлено правильно - Направляющая иглы находится в хорошем рабочем состоянии. - Игла может нормально перемещаться. - Нет люфта между иглой и направляющей иглы. 	<ul style="list-style-type: none"> - Повторить маркировку после того, как отрегулировано крепление детали и/или надлежащим образом закреплен сам аппарат. - Снизить скорость маркировки. - Связаться с центром послепродажного обслуживания. - Отрегулировать расстояние (см. настоящее руководство) - Заменить иглу. - Очистить направляющую иглы и иглу. - Заменить направляющую иглы

Если принятые меры не помогли, пожалуйста, свяжитесь с центром послегарантийного обслуживания.

ПРИЛОЖЕНИЯ




Обработка:	Окончательная обработка:	Дата 01/04/2014	Общ. доп.:
SIC MARKING 13 route de Limonest 69380 LISSIEU Tél : 04 72 54 80 00 Fax : 04 78 47 39 40	Материал: Поставщик: Описание: ударный модуль Ø30 + игла длиной 60 Код изделия: 4 300 313	Разработал: Обозначение: Масш: 1:1	
Лист 1 / 1			






3 200 009

4 100 4XX


4 100 4XX (= P1 + 2 120 006 + P2)	P1	P2			
		код	длина	угол	тип
4 100 426	1 120 046	1 120 012	60	90	
4 100 427		1 120 057	60	90	aero
4 100 428		1 120 109	60	120	
4 100 429		1 120 054	60	120	aero
4 100 434	1 120 140	1 120 014	100	90	
4 100 435		1 120 059	100	90	aero
4 100 436		1 120 153	100	120	
4 100 437		1 120 056	100	120	aero









<p>13 route de Limonest 69380 LISSIEU Tel : 04 72 54 80 00 Fax : 04 78 47 39 40</p>	Обработка:	Окончательная обработка:	Дата 15/04/2014	Общ. доп.: Js13
	Материал:	Разработал: АС	Масш: 1:2	
	Поставщик:	Обозначение:		
	Описание: P63C S100 F60x25			
	Код изделия: P63C S100 F60x25PE			Лист 1 / 1






GROUP SIC MARKING 13 route de Limonest 69390 LISIEU Tel: 04 72 54 88 00 Fax: 04 78 47 39 40	Описание: СПЕЦИФИКАЦИЯ Р63С № 4 200 038 СПЕЦ	Дата 09/04/2014	
		Масш: 1:2	Индекс:





GROUP
SIC
MARKING

13 route de Limonest
69380 LISSIEU
Tel : 04 72 64 80 00
Fax : 04 78 47 39 40

Описание: СПЕЦИФИКАЦИЯ РАМА СТОЛА Р63С	Дата 09/04/2014	
№ 4 100 452 СПЕЦ	Масш: 1:1	Индекс:







ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО «СЕ» ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Нижеподписавшийся производитель:



СИК МАРКИНГ
Рут де Лимоне, 13
З.А.К. де ла Брайль
69380 ЛИСЬЁ – ФРАНЦИЯ)
(SIC MARKING
13 route de Limonest
Z.A.C. de la Braille
69380 LISSIEU – FRANCE)

Заявляет, что данный новый маркировочный аппарат, описываемый подробно следующим образом:

- * Аппарат для маркировки, тип p63C
- * Контроллер для маркировки типа e1

Соответствует Европейским директивам:

- 2006/42/CEE (машины и механизмы)
- 2004/108/CEE (электромагнитная совместимость)
- 2006/95/CEE (оборудование низкого напряжения), заменяющей директиву 73/23/CEE с ее последующими изменениями

Компания «СИК Маркинг» заявляет, что эти элементы аппарата соответствуют упомянутым выше директивам, использование и установка которых производится с соблюдением действующих Европейских директив.

Основная техническая документация находится у уполномоченного лица: Э.Моллон,
СИК МАРКИНГ, 69380 ЛИСЬЁ – ФРАНЦИЯ (E.Mollon, SIC MARKING, 69380 LISSIEU –
FRANCE)

ЛИСЬЁ (ISSIEU) 22/07/2014

Жан Марк ГАЛЛАНД (Jean Marc GALLAND)
Президент – генеральный директор
[подпись]

СИК МАРКИНГ – Головной офис

Рут де Лимоне, 13

69380 ЛИСЬЁ

Франция

(SIC MARKING Headquarters

13, route de Limonest

69380 LISSIEU

France)

Тел.: + 33 472 548 000

info@sic-marking.com

СИК МАРКИНГ США

3812 Уильям Флинн Хайвей
Аллисон Парк, штат Пенсильвания 15101

США

(SIC MARKING USA

3812 William Flynn Hwy

Allison Park, PA 15101

USA

Тел.: + 1 412 487 1165

info@sic-marking.com

СИК МАРКИНГ КАНАДА

35-2, ру Де Лозон
Бушервиль, провинция Квебек J4B 1E7

Канада

(SIC MARKING CANADA

35-2, rue De Lauzon

Boucherville Qc J4B 1E7

Canada)

Тел.: +1 450-449-9133

info@sic-marking.com

СИК МАРКИНГ КИТАЙ

№ 601, Строение № 4, № 258 /上海浦东新区金藏路258号4号楼601室

Цзинь Цзан Роуд, Шанхай

Шанхай 201206

Китай

(SIC MARKING CHINA

No. 601, No. 4 Building, No. 258 /上海浦东新区金藏路258号4号楼601室

Jinzang Rd. Shanghai

Shanghai 201206

China)

Тел.: +86 (0) 21 6164 5600

info@sic-marking.cn

СИК МАРКИНГ ГЕРМАНИЯ

Ам Брух 21 - 23

Ремшайд D-42857

Германия

(SIC MARKING GERMANY

Am Bruch 21 - 23

Remscheid D-42857

Germany)

Тел.: +49 (0) 2191 46240-0

info@sic-marking.de



<http://www.sic-marking.com>