



## Карманные весы PS

Карманные весы являются незаменимым для полевых работ, почтового отделения и т.д. Он также может перевозиться в кармане, руке и т. д.

- ❖ Широкий ЖК-дисплей, легко читаемый
- ❖ Высокоточный тензодатчик
- ❖ Платформа из нержавеющей стали
- ❖ Тара функция
- ❖ Низкое потребление батареи и индикатор

перегрузки, автоматическое отключение.

- ❖ Карманные весы, мини-размер, легко носить с собой и хранить

	PS1000	PS500	PS250	PS200	PS100	PS200 II
Максимальный вес	1000 г	500 г	250 г	200 г	100 г	200 г
Шкала	0,1 г			0,05 г	0,01 г	
Экран	Цифровой ЖК-дисплей					
Единица	г, oz, dwt, ozt, ct, gn					
Питание	3,0 В (AAA * 2)					
Габариты	310 * 298 * 305 мм					
Вес	118 г					