

TOO «VIO group»

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ КСО-393

Техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации КСО393.04.14.001.ТО

Республика Казахстан,

г .Алматы,

ул .Айша-биби, 359.

Координаты:

Тел.: +7(727) 317-42-46,

E-mail: info@viogroup.kz

2020г

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр
1. Общие сведения	3
2. Структура условного обозначения	4
3. Технические данные	5
4. Конструктивное исполнение	7
5. Комплектность	8
6. Маркировка	9
7. Указания по монтажу	10
8. Указания по эксплуатации	12
9. Транспортирование, хранение	14
10. Гарантии изготовителя	15
11. Формулирование заказа	16
12. Приложения	
Приложение 1 Схемы главных цепей камер	17
Приложение 2 Устройство и размеры камер КСО393	19
Приложение 3 Опросный лист для заказа КСО -393	23

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-393предназначены для комплектования закрытых распределительных устройств напряжением 6 или10 кВ (преимущественно городских РП, питающих жилые здания, торговые, административные комплексы и небольшие предприятия).

Камер КСО-393 обладают рядом преимуществ:

- уменьшенные габаритные размеры;
- применение современных, более надежных коммутационных аппаратов (выключатели вакуумные, выключателей нагрузки и разъединителей с улучшенными эксплуатационными характеристиками;
 - применение заземлителей мгновенного действия;
 - повышение безопасности при эксплуатации камеры;
- установка на камерах индикаторов высокого напряжения, дающих возможность безопасно получить информацию о наличии высокого напряжения на кабельных присоединениях;

Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-393 соответствуют техническим требованиям и требованиям безопасности ГОСТ12.2.007.4 -75.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для ознакомления с конструкцией, порядком установки и монтажа, организации правильной эксплуатации камер КСО-393 и рассчитаны на обслуживающий персонал, прошедший подготовку по техническому обслуживанию и использованию электротехнических изделий высокого напряжения.

Наше предприятие постоянно изучает опыт эксплуатации камер КСО-393 и совершенствует их конструкцию и технологию изготовления, поэтому возможны отдельные расхождения между данным описанием и фактическим исполнением изделия, не влияющие на работоспособность и технические характеристики.

2 СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

2.1 Структура условного обозначения камер серии КСО-393:

KCO-393 - XX- X- Y3

К- камера

С- сборная

О- одностороннего обслуживания

393- номер серии исполнения

Х- номер схемы главных цепей(по Приложению1)

Х - номинальное напряжение, кВ (6;10)

Х- номинальный рабочий ток главных цепей, А

УЗ - категория размещения и климатическое исполнение

по ГОСТ15150-78

Пример-

условное обозначение камеры КСО-393 по схеме главных цепей 04 на номинальное напряжения 10кВ, номинальный рабочий ток главной цепи 50A: КСО –393 –04-10-50 УЗ.

2.2 Структура условного обозначения шинных мостов, входящих в камеры КСО:

А300-М-ХХ-УХЛЗ

А300 - Индекс шинного моста

М - Модернизированные

XX - 50,51,52 - без разъединителей

53,54,55 - с разъединителем

56,57,58 - с разъединителями и заземлителями

УХЛЗ - категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ15150-78

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Основные характеристики камер КСО-393 приведены в Таблице1.

Таблица1

Наименование параметра	Значения
1. Номинальное напряжение, кВ	6; 10
2.Наибольшее рабочее напряжение, кВ	7,2;12
3. Номинальный ток сборных шин, А	630
4. Номинальный ток плавких вставок	
предохранителей, А	31,5;50;80;100;125
- для 6кВ	31,5;40;63;80;100
- для 10кВ	
5. Ток термической стойкости (односекундный),кА	
• с вакуумные выключателями	20
• с разъединителями	16
6. Ток электродинамической стойкости главных	
цепей, кА	51
- с выключателями	41
- с разъединителями	
7. Изоляция по ГОСТ 1516.1-76	нормальная
8. Система сборных шин	Однородная, с неизолированными
	шинами
9. Род установки	Для внутренней установки в
	закрытыхэлектропомещениях
10. Условия обслуживания	Одностороннее
11. Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-96	IP20-при закрытых верхних и
	нижних дверях камеры со
	стороны фасада;
	IP00 – при открытых дверях
	камеры и с задней стороны.

3.2 Значения массы и габаритные размеры камер КСО-393 приведены в таблице 2.

Таблица2

Габаритные размеры и масса	Значение
1. Высота, мм	2000
2. Глубина(в основании), мм	800
3. Ширина, мм	950;800*
4. Масса одной камеры(линейной),	500
справочно, кг	300

- 3.3 Условия эксплуатации
- 3.3.1 Камеры КСО-393 предназначены для работы в следующих условиях:
- в части воздействия климатических факторов внешней среды- исполнение У категории 3 по ГОСТ15150-69 и ГОСТ15543.1-89;
- в закрытых распределительных устройствах (ЗРУ) внутри помещений и электроустановках с частыми коммутационными операциями;
 - температура окружающего воздуха в помещении РУ от минус 5 до плюс40°С;
- высота установки камер КСО -393 над уровнем моря не более 1000 м (допускается применение камер КСО-393 для работы на высоте над уровнем моря более 1000 м при соблюдении требований ГОСТ15150-69, ГОСТ1516.1-76 и ГОСТ8024-90.);
- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию;
 - номинальный режим работы продолжительный;
- рабочее положение в пространстве вертикальное, допустимое отклонение не более +5 градусов от вертикали.

4 КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- 4.1. Камеры КСО-393 изготавливаются в соответствии с техническими требованиями СТ КZ 405 006222 , требованиями ГОСТ12.2.007.0-75, ГОСТ12.2.007.4-75 и комплектом рабочей конструкторской документации, утверждённой в установленном порядке и в соответствии с параметрами заказа(опросного листа, технического задания).
- 4.2 Камеры КСО-393изготавливаются по принципиальным схемам главных цепей, приведенных в Приложении 1, в соответствии с параметрами заказа (опросного листа).
- 4.3 Камера КСО-393 представляет собой сварную металлоконструкцию из стальных профилей. Внутри камеры размещена аппаратура главных цепей: выключатели нагрузки типа ВНА-10/630 (камеры по схемам 03,04,05,06,08,09,23,24), разъединители РВ3-10/630 (камеры по схемам 01,02,07,10,11,14,14Л,22), разъединители РВ-10/630 (камеры по схемам 15,16), выключатели вакуумные типа ВВ/ТЕL-10, ЗАН5 (камеры по схемам 03B,06B,12B,13B,14B). Обслуживание камер производиться с фасада. Заземление сборных шин камер КСО осуществляется заземляющими ножами разъединителей в камерах по схемам 02,07,10,11,14,14Л,06B,14B,15,16, а так же заземляющими ножами разъединителей шинного моста ШМР. Каждая камера с левой торцевой стороны общита металлическим листом.

Расположение камер КСО может быть однорядным и двухрядным. Для двухрядного распредустройства изготовляется шинные мосты с разъединителями и без них. Проход между рядами камер КСО-2000,2500,3000мм. приводы разъединителей мостов ШМР установлены на торцевых панелях, которые служат еще и ограждением сборных шин распредустройства. Шинный мост с разъединителями устанавливаются только на крайние камеры распредустройства.

Присоединение к внешней сети только кабельное

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 5.1 Поставка камер КСО осуществляется блоками по2-4 камеры, что обычно соответствует одной секции распределительного устройства.
 - 5.2 В комплект поставки камер КСО входит:
- камеры КСО, соединенные в соответствии со схемами главных цепей в транспортные блоки (или одиночные камеры), и аппаратурой в соответствии с заказом;
 - шинные мосты (если предусмотрено заказом);
 - составные элементы и аппараты, демонтированные на период транспортировки;
 - принадлежности и монтажные материалы (если предусмотрено заказом);
- комплект технической эксплуатационной документации на языке (языках), определенным договором с заказчиком, «Пакет технического паспорта» в одном экземпляре.
 - 5.2.1 «Пакет технического паспорта» содержит, как правило:
- «Технический паспорт» на распре устройство из камер КСО-393, входящее в заказ-1 экз.;
- «Техническое описание и руководство по эксплуатации камер КСО-393» на заказанное распределительное устройство-1 экз;
- однолинейная электрическая схема главных цепей РУ(распределительного устройства) 1 экз.;
- техническая эксплуатационная документация на основную комплектующую аппаратуру в соответствии с техническими условиями на эту аппаратуру (инструкции по эксплуатации, паспорта) на языке страны-изготовителя- 1 к-т;
 - ведомость ЗИП и демонтированных на период транспортировки элементов— 1 экз.;
 - сертификат качества изготовления- 1 экз.;
 - другие технические документы (если предусматривается заказом).

6 МАРКИРОВКА

- 6.1 На фасаде каждой камеры КСО-393 установлена табличка, содержащая в соответствии с требованиями следующие данные:
 - 1- наименование страны- изготовителя («Республика Казахстан»);
 - 2- товарный знак предприятия-изготовителя;
 - 3- знак соответствии стандартом РК
 - 4- матричный штрих код
 - 5- наименование и условное обозначение камеры;
 - 6 заводской номер изделии;
 - 7 масса камеры, кг (справочно);
 - 8-Степень защиты;
 - 9 дата изготовления (год);
 - 10 обозначение ГОСТ
 - 11- электронный адрес предприятия-изготовителя;
 - 12 Контактные номера
- 6.2 Рукоятки приводов ручного включения и отключения коммутационных аппаратов снабжены функциональными надписями в соответствии с их назначением.
- 6.3 На фасадной стороне камер, кроме таблички с техническими паспортными данными, наносится порядковый номер камеры в соответствии со схемой расстановки камер в РУ и однолинейная электрическая схема главных цепей камеры.

7 УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

- 7.1 Электропомещение для камер КСО должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).
- 7.2 Монтаж камер КСО рекомендуется выполнить в следующей последовательности:
 - а) проверить правильность установки закладных частей;
- б) установить блоки камер в подстанции, проверить правильность установки в соответствии с техническим проектом и соединить сборные шины.

При двухрядном расположении камеры в РУ монтируется шинный мост, который поставляется съемным;

- в) при выравнивании камер необходимо ослабить болты, при помощи которых они скреплены между собой;
- г) после окончания регулировки произвести закрепление камер путем приварки их к закладным металлическим частям, заземляющей магистрали.
 - 7.3. Производятся (после установки камер) следующие работы:

- а) установка и крепление сборных шин и шинных отпаек, если они поставляются отдельно, при этом необходимо соблюсти расцветку шин по фазам;
- б) прокладка проводов вспомогательных цепей осуществляется проводами, прокладываемыми в верхнем клеммном коробе;
- в) проверка работы выключателей, разъединителей на соответствие требований инструкций по эксплуатации этих аппаратов;
 - г) проверка механических блокировок;
- д) проверка расстояния от кабельных наконечников до корпуса камер или друг от друга (не менее 120 мм).
- 7.4. При двухрядном расположении камер в РУ должна соблюдаться параллельность, а при наличии шинного моста— заданное по проекту расстояние междурядами.
 - 7.5. Монтаж шинного моста выполнять в следующей последовательности:
- а) установить шинный мост в сборе на камеры и закрепить его при помощи болтов или сварки;
 - б) соединить тягами приводы с разъединителями и произвести их регулировку;
 - в) соединить шины моста со сборными шинами камер.
- 7.6. При монтаже концевых разделок жил кабелей, на которые может быть подано напряжение с питающей стороны, должны быть отсоединены и заземлены для предупреждения ошибочной подачи напряжения.
- 7.7. Монтажные работы должны производиться с соблюдением правил техники безопасности.
 - 7.8. После окончания монтажа камер КСО необходимо подготовить их к работе:
- а) подготовку камер КСО к работе необходимо начать с наружного осмотра, снять консервационную смазку, при необходимости восстановить смазку трущихся частей;
- б) проверить надежность крепления всех аппаратов, изоляторов, подходящих к аппаратам шин и заземляющих шин, при необходимости подтянуть болтовые соединения:
- в) проверить все фарфоровые изоляторы, патроны предохранителей на отсутствие трещин, сколов, проверить состояние армировки;
 - г) проверить открывание и запирание двери камеры КСО ключом;
- д) восстановить все нарушения антикоррозийного покрытия на аппаратах, узлах и деталях КСО;
- е) провести проверку включения и отключения высоковольтных выключателей и, при необходимости, произвести регулировку тяг, соединяющих выключатели с приводами в соответствии с инструкцией по эксплуатации заводов-изготовителей;
- ж) проверить у разъединителей и заземляющих ножей неподвижные контакты, исправность работы приводов;
- з) провести пусконаладочные работы, методика которых определяется по специальным инструкциям, касающимся вопросов наладки электрооборудования.

8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 8.1 Порядок работы устанавливается обслуживающим персоналом на месте установки камер в зависимости от специфики данного распределительного устройства и местных условий. При этом необходимо соблюдать требования данной инструкции по монтажу и эксплуатации камер КСО и требований инструкции по монтажу и эксплуатации на комплектующую аппаратуру.
- 8.2 Эксплуатация камер КСО должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок», «Правилами устройств электроустановок», «Типовой инструкцией по эксплуатации и ремонту комплектных распределительных устройств 6-10 кВ— РД34РК. 20.506-05» и местными эксплуатационными инструкциями, разработанными организацией, эксплуатирующей данную электроустановку.
- 8.3 Персонал, обслуживающий камеры КСО, должен быть ознакомлен с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации камер КСО и с техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации на аппараты, установленные в камерах.
 - 8.4 Техническое обслуживание

Для поддержания работоспособности камер КСО необходимо производить периодические осмотры установленного в них электрооборудования, которые должны производиться по графику эксплуатационных работ и после каждого аварийного отключения высоковольтного выключателя.

При осмотре распредустройства из камер КСО особое внимание должно быть обращено на:

- а) состояние помещения в части исправности дверей, замков, отопления и вентиляции;
 - б) состояние сети освещения и заземления;
 - в) наличие средств безопасности;
- г) состояние изоляции комплектующих изделий и изоляционных деталей камер КСО (запыленность, состояние армировки, отсутствие видимых дефектов);
- д) наличие смазки на трущихся частях механизмов, подшипниках кинематических связей выключателей с приводами и периодически их смазывать;
 - е) состояние приводов, контакторов, механизмов блокировки;
 - ж) состояние разъединяющих контактов главных цепей и вспомогательных цепей;
 - з) отсутствие разрядов и коронирования.

Техническое обслуживание аппаратов, установленных в камерах КСО, производится в соответствии с инструкциями по эксплуатации каждого аппарата. Межремонтный период должен составлять не более пяти лет.

8.5 Указания мер безопасности при эксплуатации:

-ремонт и замена аппаратов внутри камеры допускается при наличии напряжения на сборных шинах, но при полностью снятом напряжении внутри камеры и обязательной установке инвентарной перегородки;

- при наличии секционных разъединителей доступ в камеры разрешается только при полном снятии напряжения с секции шин и кабелей при включенных заземляющих ножах;
- ремонтные работы в камерах сдвоенных или спаренных кабелей, размещенных в разных камерах КСО, могут производиться при отключении обеих кабелей и включенных на них заземляющих ножах;
- все операции по включению или отключению и обслуживанию аппаратов, размещенных на фасаде камер КСО, должны производиться при закрытых дверях камеры.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

9.1 Транспортирование.

Транспортировка камер КСО с предприятия-изготовителя производится в вертикальном положении, как правило, автомобильным транспортом с защитой камер от атмосферных воздействий и механических повреждений. Условия транспортирования камер КСО- согласно требованиям нормативно-технической документации.

Для подъема и перемещения камер использовать рымы в верхней части каркаса.

9.2 Хранение.

Камеры КСО следует хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища).

Температура воздуха от плюс 35°C до минус 40°C. Относительная влажность воздуха90% при температуре 25°C(верхнее значение).

Если начало монтажа камер КСО по каким-либо причинам задерживается, необходимо покрыть камеры КСО бумагой, брезентом или другими материалами для предохранения от запыления и попадания влаги.

При хранении камер необходимо не реже одного раза в6 месяцев проводить осмотр.

9.3 Утилизация.

Камеры КСО представляют собой хорошо приспособленные к окружающей среде изделия. Повторное использование материалов представляется преимуществом при его утилизации.

На основе существующих правовых актов и предписаний возможна лишь сберегающая среду утилизация конструкций.

Элементы конструкции распределительного устройства реализуемы в качестве смешанного металлического лома, в качестве остаточных отходов безопасны для хранения или за счет последующего демонтажа с расчетом на последствия для окружающей среды реализуемы в качестве сортового металлолома и смешанного лома остальных частей. Электротехнический лом утилизуется в соответствии с действующими предписаниями.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие камер КСО требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных нормативно-техническими документами.

Гарантийный срок эксплуатации- один год со дня ввода в эксплуатацию, но не более полутора лет со дня отгрузки потребителю.

Для КСО, предназначенных для экспорта, гарантийный срок эксплуатации устанавливается один год со дня пуска в эксплуатацию, но не более двух лет с момента проследования их через Государственную границу Республики Казахстан

- 10.2 Качество продукции подтверждается Сертификатом качества изготовителя на каждую партию камер.
- 10.3 Расчетный срок службы до среднего (капитального) ремонта не менее 15 лет при условии проведения ежегодного техобслуживания и замены комплектующей аппаратуры в сроки, установленные техническими условиями на эту аппаратуру.

11 ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

11.1 Основным документом, который необходим для правильного оформления и выполнения заказа является опросный лист (см. Приложение3), в котором указываются данные по каждой камере, входящей в состав РУ-10 (6) кВ.

Опросный лист составляется заказчиком (проектной организацией) и согласовывается с изготовителем— желательно, на начальном этапе проектирования.

- 11.2 Заказ принимается к исполнению только после согласования с предприятием-изготовителем опросного листа с учетом всех возможных изменений и дополнений.
- 11.3 Все вопросы, связанные с изготовлением камер с нетиповыми решениями (схем, компоновочных решений, и т.п.) должны быть оговорены в отдельном документе и согласованы с изготовителем.
- 11.4 Если Вы только приступаете к проектированию распредустройства с применением камер КСО-393, желательно в тесном контакте с нашими специалистами рассмотреть предлагаемые решения, выбрать оптимальные с учетом специфики конструкции камер и их применения в составе конкретного РУ.

Вы также получите всю необходимую квалифицированную консультацию по схемам вспомогательных цепей и аппаратам и устройствам, входящих в состав камер и другую необходимую информацию.

приложение 1

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КАМЕР КСО-393


Схема первичных соединений камер		•	***************************************		8	8					
Номер схемы	01	02		03	0	3B	04		05	06	
Схема первичимх соединений камер						F PONT		HTMU	MONTH OF THE STATE		
Номер схемы	06B	06B 07		08	(09	10		11	12B	
Схема первичных соединений камер			TTTT		+-[ABP					
Номер	13B	14		14Л		14E	3	T	15	16	
Схема первичных соединений камер			ШІМ			IIIMP				IIMP	
Номер	23	24	A300.50 L=2000-2600; A300.51 L=2650-3250; A300.52 L=3300-3900;		-3250; A300.54 L=2650-3250;		0.51 L=2650-3250; A300.54 L=2650-3250; A300.57		A300.57	6 L=2000-2600; 7 L=2650-3250; 5 L=3300-3900;	


Примечание - по заказу могут изготовляться других исполнении.

В камерах КСО устанавливают следующие аппараты:

- ✓ выключатели нагрузки серии ВНА-10-630(400)-20У3 с приводом местного управления;
- ✓ разъединители типов PB,PB3 с приводом местного управления;
- ✓ предохранители типов ПКТ, ПКН; трансформаторы токов типов ТЛК, ТОЛ;
- ✓ трансформаторы напряжения типов НТМИ,НОМ,ЗНОЛ;
- ✓ разрядники типа PBO-6(10); ограничители перенапряжений типа ОПН-6(10).
- ✓ Выключатели вакуумные серии ВВ/ТЕL (Таврида Электрик), ЗАН5 (Siemens).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2







Габаритные и установочные размеры габаритные и установочные размеры камер КСО с ВНА, РВЗ камер КСО с и ВВ/ТЕL (сдвоенное) и ВВ/ТЕL (одинарное)

Рисунок2.1 –Вид и устройство камеры КСО-393

ПРИЛОЖЕНИЕ2(продолжение)








Рисунок2.2 - Камера КСО393 с вакуумным выключателемВВ/TEL

приложение3

Опросный лист для заказа камер КСО-393

<u>(бланк)</u>

№ п/п	Запрац	пиваемые данны	e	О	тветы заказчик	ra
1.	Номер каме	еры КСО-393 по п	лану			
2,	Номинальный ток	Номинальное	Схема			
3,	сборных	напряжение,кВ	главных			
4.	шин ,А		соединен.			
5.	Назначение камеры					
6.	Номенклатурное об	означение камеры	KCO-3393			
7.	Тип выключателя					
8.	Тип разъединителя					
9.	Тип высоковольтног	го предохранителя	[
10.	Номинальный тока	плавкой вставки,	A			
11.	Номинальный ток т	рансформатора то	ка ,А			
12.	Трансформатор нап	ряжения				
13.	Ограничитель перен	апряжений				
15.	Дополнительное тре	ебования				
16.	Наименование объе	кта				
17.	Заказчик и его адрес					

Обязательно следует приложить к опросному листу план расположения камер *КСО-393* в распределительном устройстве (PV).

Опросный лист для заказа камер **КСО-393**пример заполнения

No	Запрашиваемые данные Ответы заказчика									
п/п	Запраш	Ответы заказчика								
1.	Номер каме	лану	1	2	3	4	5	6	7	
2, 3, 4.	Номинальный ток сборных напряжение,кВ главных соединен.					ABP				
5.	Назначение камеры КСО-339		Ввод 1	Тр-р 1	Линия	CB/CP	Линия	Тр-р 2	Ввод 2	
6.	1		06-600	04-600	04-600	14B-600	04-600	04-600	06-600	
7.	Тип выключателя		BB/TEL-10	BHA	BHA	BB/TEL-10 BHA		BHA	BB/TEL-10	
8.	Тип разъединителя		PB3-10/630			PB3-10/630			PB3-10/630	
9.	Тип высоковольтного предохранителя			ПКТ-	ПКТ-			ПКТ-102-		
10					102-6	102-6			6	
10.	Номинальный тока плавкой вставки, А		200/5	50	50			50	200/5	
11.	Номинальный ток трансформатора тока ,А		300/5						300/5	
12.	1 1 1 1 1			ОПН/ТЕL						OПH/TEL
13.										
14.	14. Дополнительное требования									
15.	15. Наименование объекта									
16.	Заказчик и его адрес									

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (продолжение)

Приложение к опросному листу

План расположения камер КСО-393в распределительном устройстве (РУ)

200 _	 950_	_800_	_800_	_950_	_800_	_800_	950_	 _ 200
800	1	2	3	4	5	6	7	

