

# BLACK OUT NAR 140ГР

## ОПИСАНИЕ

Пленка: 100 мкм, глянцевое ПВХ покрытие


Клеевой слой: черный

Лайнер: бумага РЕК 140гр с односторонним полиэтиленовым и силиконовым покрытием

Ширина рулона: 1,27 / 1,52м

Длина рулона: 50м

Артикул: NV510012, NV510015



## ФУНКЦИИ

1. Качественное отображение печати;
2. Светоблокирующие свойства;
3. Стабильность размеров;
4. Простое нанесение на широкий спектр материалов.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Применима к автомобильной графике, рекламным щитам, внутренней и наружной рекламе, когда необходима полная непрозрачность, например, для заклейки окон или изображений;
2. Подходит для сольвентной, экосольвентной и УФ-печати.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условия тестирования: внутренняя температура 23±2°C; относительная влажность 50±15%; в качестве основы использовалось стекло, алюминий, стальная пластина.

Тестовое задание	Единица измерения	Метод испытания	Средний показатель
Толщина пленки	микрон	GB/T6672-2001	100±10
Вес лайнера	гр/м <sup>2</sup>	GB4669-1995	140±10
Общий вес	гр/м <sup>2</sup>	GB4669-1995	305±20
Коэффициент блеска 60°	%	GB8807-88	≤60
Начальная адгезия	Н / 25мм	FTM 9	≥ 8
24 часа, отслаивание 180°	Н / 25мм	FTM 1	≥ 10
Габаритная стабильность MD	мм	FTM 14	≤ 1,2
Габаритная прочность CD	мм	FTM 14	≤ 1,0
Прочность на растяжение MD	Н / 25мм	GB/T1040.1-2006	≥ 45
Прочность на разрыв CD	Н / 25мм	GB/T1040.1-2006	≥ 40
Температура конструкции	°C		20±10°C
Применимая температура	°C		-20 ~+70

В дальнейшем все технические данные могут быть изменены.

Информация, указанная в данной характеристике основана на результатах тестов, проведенных в лаборатории NAR, чтобы доказать надежность и высокое качество производимого продукта.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Рулоны с пленкой необходимо хранить в оригинальной герметичной упаковке, при температуре  $25^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха  $50\pm 15\%$ . Избегайте воздействия высоких температур (прямые солнечные лучи, нахождение возле обогревателя и т.д.).

Все рулоны должны храниться в вертикальном состоянии или быть подвешены на стеллажах. Горизонтальное хранение может привести к повреждению поверхности пленки. Поврежденные участки пленки могут изменить цветопередачу после нанесения печати.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

На ПВХ-пленку оказывают влияние: УФ-излучение, перепады температур, механические и химические воздействия.

Чтобы избежать негативных последствий, необходимо следовать нескольким правилам.

1. Во время печати контролируйте температуру и влажность в помещении, температуру самого носителя. Отведите достаточное время для того, чтобы высушить напечатанное изображение. Использование сольвента может вызвать усадку, закручивание краев, отделение материала от подложки и клеевого слоя. По этой причине, производители рекомендуют сушить напечатанные изображения развернутыми, при возможности с помощью профессиональной сушики, не менее 48 часов.

2. Оклеиваемая поверхность должна быть очищена правильно. Сначала необходимо смыть загрязнения при помощи воды и мыла, не оставляйте следов мыла на поверхности, обезжирьте поверхность, используя очиститель (изопропиловый спирт, денатурированный бензин), просушите мягким чистым полотенцем, сухой тканью или бумагой. Наносите пленку при температуре  $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха  $50\% \pm 10\%$ .

3. Выбирайте для использования ПВХ-пленку, отвечающую требованиям эксплуатации.

Прежде чем приступать к работам, удостоверьтесь, что температура самой пленки и вокруг нее – одинаковая.

Никогда не растягивайте винил по время приклеивания, по возможности используйте монтажную ленту. Для того чтобы пленка стала более мягкой и податливой нагрейте ее до  $60^{\circ}\text{C}$  градусов. Держите фен на расстоянии около 20 см от материала, чтобы не повредить поверхность пленки. Разглаживайте пленку при помощи ракеля, особенно уделите внимание краям и углам изображения. При работе с большой по площади рабочей поверхностью, рекомендовано использовать одну и ту же партию пленки.

4. Для защиты от повреждений и замедления процесса выцветания чернил используйте ламинацию. Во время ламинирования удостоверьтесь, что материал высох после печати.

Избегайте любого растягивание во время ламинирования. Ламинирование улучшает контрастность и цвет, придает изображению матовый или глянцевый аспект.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас, что сделали свой выбор в пользу продукции торговой марки NAR.

