

Промышленные датчики давления из диффузного кремния

Описание

В серии датчиков давления XDB313 используется импортный высокоточный и высокостабильный датчик диффузионного кремния с изолирующей диафрагмой из нержавеющей стали SS316L. Заключенные в компактный взрывозащищенный корпус типа 131, они выводятся напрямую после лазерной регулировки сопротивления и температурной компенсации. Международный стандартный сигнал — выходной сигнал 4–20 мА.

Функции

- Высокая точность до 0,5%
- Искробезопасный взрывозащищенный
- Сильная защита от помех и хорошая долгосрочная стабильность
- Отличная коррозионная стойкость и надежность.
- Предоставляем ОЕМ, гибкую настройку



Типичные области применения

- Системы энергетики и водоочистки
- Подходит для производства и измерения медицинского и пищевого оборудования.
- Широко используется для измерения и контроля давления агрессивные газы, жидкости и пар в нефтяной, химической промышленности, металлургии, электроэнергетике, медицине, пищевой промышленности и т. д.

Параметры


| Диапазон давления | -1~0~600 bar | Долгосрочная стабильность | ≤±0.2% FS/year |
|--|-----------------|---------------------------|----------------------|
| Входное напряжение | DC 9~36(24)V | Время отклика | ≤3ms |
| Выходной сигнал | 4-20mA | Давление перегрузки | 150% FS |
| Резьба | G1/2 | Давление разрыва | 300% FS |
| Электрический разъем | Terminal wiring | Цикл жизни | 500,000 times |
| Изоляционное сопротивление | >100 MΩ at 500V | Материал корпуса | 304 stainless steel |
| Рабочая Температура | -40 ~85 ℃ | Материал диафрагмы | 316L stainless steel |
| Компенсационная температура | -20 ~ 80 °C | Класс защиты | IP65 |
| Рабочий ток | ≤3mA | Класс взрывобезопасности | Exia II CT6 |
| Температурный дрейф (нулевая чувствительность) | ≤±0.03%FS/ °C | Macca | ≈0.45kg |
| Точность | ±0.5% | | |



Размеры (мм) и электрическое подключение

| Клеммная проводка | XDB313 | | |
|--------------------------------------|-----------|----------|--|
| 4-20mA: | 65mm | | |
| Красный: питание +① Черный: Выход +② | | S=27 | |
| 0-10V: Красный: питание +① | © 26.50mm | | |
| Черный: земля ② | | # | |
| Белый: Выход ③ | G1/2 | | |

Выходная кривая





Как заказать

E.g. XDB313-100B - 01 - 2 - A - G3 - W6 - b - 03 - Oil

| 1 | Диапазон давления | 100B |
|---|---|------|
| | М(Мра) B(Bar) P(Psi) X(Другие по запросу) | |
| 2 | Тип давления | 01 |
| | 01(Gauge) 02(Absolute) | |
| 3 | Напряжение питания | 2 |
| | 2(9~36(24)VDC) X(Другие по запросу) | |
| 4 | Выходной сигнал | |
| 4 | А(4-20mA) X(Другие по запросу) | |
| _ | Резьба | G3 |
| 5 | G3(G1/2) X(Другие по запросу) | |
| | Электрическое подключение | W6 |
| 6 | W6(Hirschmann DIN43650A) X(Другие по запросу) | |
| 7 | Точность | b |
| | b(0.5% FS) X(Другие по запросу) | |
| 8 | Длина кабеля | 03 |
| | 01(0.3m) 02(0.5m) 03(1m) X(Другие по запросу) | |
| 9 | Давление среды | Oil |
| | Х(Пожалуйста, обрати внимание) | |

Примечания:

- 1) Подключите датчик давления к противоположному разъему для другого электрического разъема. Если датчики давления поставляются с кабелем, выберите правильный цвет.
- 2) Если у вас есть другие требования, пожалуйста, свяжитесь с нами и сделайте пометки в заказе.



😯 Г. Алматы, ул. Тажибаевой, д. 184, офис 301



+7 747 480 2649

