




Соединение быстросъем МАМА х ПАПА х елочка х резьба ЕСО —

надежное решение для быстрого подключения воздушных магистралей, компрессоров и пневматического оборудования. Данное быстросъемное соединение относится к европейскому универсальному стандарту и совместимо с ниппелями популярных типов — Германия, США, Италия и Орион. Такая универсальность делает изделие востребованным на производстве, в автомастерских, сервисных центрах и бытовых пневмосистемах.

Технические параметры соединения ЕСО:

- Рабочая среда – сжатый воздух;
- Рабочее давление – до 12 бар;
- Температура эксплуатации – от -20С до +80С;
- Тип подключения – МАМА х ПАПА / елочка / резьба;
- Тип розетки – Euro Universal;
- Материал корпуса – никелированная сталь.



Конструкция серии ЕСО объединяет муфту МАМА с автоматическим клапаном и ответный быстросъем папа, обеспечивая безопасное и герметичное подключение воздушной линии. После отключения инструмента встроенный клапан мгновенно перекрывает поток, предотвращая утечку и сохраняя давление в системе. Благодаря этому брс помогает поддерживать стабильную работу оборудования и снижает нагрузку на компрессор.

Корпус изделия изготовлен из прочной конструкционной стали с никелевым покрытием, устойчивым к коррозии, механическому износу и воздействию влаги. Шестишариковый запорный механизм обеспечивает надежную фиксацию и устойчивость к вибрациям, что особенно важно при интенсивной эксплуатации. Такое брс соединение значительно долговечнее недорогих силуминовых аналогов и рассчитано на продолжительную работу в производственных условиях.

Данное быстросъемное соединение устанавливается на выходе воздушного шланга, входе компрессора или пневмоинструмента. Быстросъем елочка обеспечивает надежную посадку шланга, а резьбовая часть позволяет быстро интегрировать элемент в существующую пневмолинию. Для герметичного монтажа рекомендуется применять ФУМ-ленту либо анаэробный герметик.

Серия ЕСО отлично подходит как быстросъем для компрессора, быстросъем для пневмоинструмента и быстросъем для шланга компрессора. Такой фитинг быстросъемный позволяет подключать краскопульты, гайковерты, продувочные пистолеты и другое оборудование буквально одной рукой за несколько секунд.

Фото	Артикул	Наименование
	AB-F/FT12	Соединение быстросъем. МАМА х внутр. резьба 1/2" (латунь)
	AB-F/E10	Соединение быстросъем. МАМА х елочка 10 мм (латунь)
	AS-F/E10	Соединение быстросъем. МАМА х елочка 10 мм (сталь)
	AB-F/E12	Соединение быстросъем. МАМА х елочка 12 мм (латунь)
	AB-F/E08	Соединение быстросъем. МАМА х елочка 8 мм (латунь)
	AS-F/E08	Соединение быстросъем. МАМА х елочка 8 мм (сталь)
	AB-F/MT12	Соединение быстросъем. МАМА х нар. резьба 1/2" (латунь)
	AS-F/MT12	Соединение быстросъем. МАМА х нар. резьба 1/2" (сталь)
	AB-F/MT14	Соединение быстросъем. МАМА х нар. резьба 1/4" (латунь)
	AS-F/MT14	Соединение быстросъем. МАМА х нар. резьба 1/4" (сталь)
	AB-F/MT38	Соединение быстросъем. МАМА х нар. резьба 3/8" (латунь)
	AS-M/FT12	Соединение быстросъем. ПАПА х внутр. резьба 1/2" (сталь)
	AB-M/FT14	Соединение быстросъем. ПАПА х внутр. резьба 1/4" (латунь)

Фото	Артикул	Наименование
	AS-M/FT14	Соединение быстросъем. ПАПА x внутр. резьба 1/4" (сталь)
	AS-M/FT38	Соединение быстросъем. ПАПА x внутр. резьба 3/8" (сталь)
	AB-M/E10	Соединение быстросъем. ПАПА x елочка 10 мм (латунь)
	AS-M/E10	Соединение быстросъем. ПАПА x елочка 10 мм (сталь)
	AB-M/E08	Соединение быстросъем. ПАПА x елочка 8 мм (латунь)
	AS-M/E08	Соединение быстросъем. ПАПА x елочка 8 мм (сталь)
	AS-M/MT12	Соединение быстросъем. ПАПА x нар. резьба 1/2" (сталь)
	AB-M/MT14	Соединение быстросъем. ПАПА x нар. резьба 1/4" (латунь)
	AS-M/MT14	Соединение быстросъем. ПАПА x нар. резьба 1/4" (сталь)
	AS-M/MT38	Соединение быстросъем. ПАПА x нар. резьба 3/8" (сталь)
	AB-FT14/E10	Соединение внутр. резьба 1/4" x елочка 10 мм (латунь)
	AB-FT14/E08	Соединение внутр. резьба 1/4" x елочка 8 мм (латунь)
	AB-E10/E10	Соединение елочка 10 мм двухсторонняя (латунь)

Фото	Артикул	Наименование
	AB-T-E10	Соединение елочка 10 мм Т-образное (латунь)
	AB-E12/E12	Соединение елочка 12 мм двухсторонняя (латунь)
	AB-E08/E08	Соединение елочка 8 мм двухсторонняя (латунь)
	AB-T-E08	Соединение елочка 8 мм Т-образное (латунь)
	AB-MT12/E10	Соединение нар. резьба 1/2" x елочка 10 мм (латунь)
	AB-MT14/E10	Соединение нар. резьба 1/4" x елочка 10 мм (латунь)
	AB-MT14/E12	Соединение нар. резьба 1/4" x елочка 12 мм (латунь)
	AB-MT14/E08	Соединение нар. резьба 1/4" x елочка 8 мм (латунь)
	AB-FT12/E10	Соединение внутр. резьба 1/2" x елочка 10 мм (латунь)
	AB-Y-FT14	Соединение внутр. резьба 1/4" Y-образное (латунь)
	AB-FT14/E12	Соединение внутр. резьба 1/4" x елочка 12 мм (латунь)
	AB-T-E12	Соединение елочка 12 мм Т-образное (латунь)
	AB-MT12/E12	Соединение нар. резьба 1/2" x елочка 12 мм (латунь)

Фото	Артикул	Наименование
	AB-MT12/E16	Соединение нар. резьба 1/2" x елочка 16 мм (латунь)
	AS-FT14/B1	Резьбовое байонетное соединение 1/4" (сталь)
	AS-F/FT12	Соединение быстросъем. МАМА x внутр. резьба 1/2" (сталь)
	AB-F/FT14	Соединение быстросъем. МАМА x внутр. резьба 1/4" (латунь)
	AS-F/FT14	Соединение быстросъем. МАМА x внутр. резьба 1/4" (сталь)
	AB-F/FT38	Соединение быстросъем. МАМА x внутр. резьба 3/8" (латунь)
	AS-F/FT38	Соединение быстросъем. МАМА x внутр. резьба 3/8" (сталь)
	AS-F/MT38	Соединение быстросъем. МАМА x нар. резьба 3/8" (сталь)
	AB-FT12/E12	Соединение внутр. резьба 1/2" x елочка 12 мм (латунь)
	AB-FT12/E16	Соединение внутр. резьба 1/2" x елочка 16 мм (латунь)
	AB-FT12/E19	Соединение внутр. резьба 1/2" x елочка 19 мм (латунь)
	AB-MT12/E19	Соединение нар. резьба 1/2" x елочка 19 мм (латунь)