



VT-90LB Honda

ВИБРОПЛИТА

АРТИКУЛ: 590 10 6025

EAN8 - 20082420


РЕЛИЗ: 07.2019

ДЕТАЛИРОВКА ИЗДЕЛИЯ

PATRIOT



РИСУНОК А
АРТИКУЛ: 590 10 6025



#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	014510202	Виброплита	1
5	014510206	Демпферный блок резиновый	4
7	014510208	Виброузел	1
7.3	014510211	Шкив	1
7.7	014510215	Крышка виброузла передняя	1
7.8	014510216	Уплотнительное кольцо	2
7.9	014510217	Подшипник	2
7.10	014510218	Вал эксцентриковый	1
7.11	014510219	Корпус виброузла	1
7.12	014510220	Крышка виброузла задняя	1
10	014510223	Прокладка	1
16	014510229	Опорная плита крепления двигателя	1
17	014510230	Защитная крышка приводных ремней	1
19	014510232	Шпонка 5x5	1
20	014510233	Муфта центробежного сцепления в сборе со шкивом	1
21	014510234	Уплотнение	1
22	014510235	Болт	1
23	014510005	Ремень приводной 13x737Li	2
25	014510237	Втулка рукоятки/поручня резиновая	2
26	014510238	Рукоятка/поручень управления	1
27	014510239	Трос газа с рычагом	1
28	014511206	Двигатель в сборе (Honda GX160 5.5 л/с)	1
29	014510240	Резиновый блок	2

PATRIOT

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Единый телефон сервисной службы: 8-800-2222-768.

service@onlypatriot.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ И ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ СХЕМУ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК.

www.onlypatriot.com