

# Сварочная машина для раструбной сварки марки Fusitek

## Инструкция по применению (RUS)


ИЗДАНИЕ 1-2012/05

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН		
Серийный номер:	Дата продажи:	Дата производства:
Подпись продавца:	Печать организации-продавца:	

**Модель:**

FT08501, FT08502, FT08503



### **ВНИМАНИЕ!**

Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Невнимание к руководствам и мерам безопасности, описанным в данной инструкции, может привести к серьезным травмам, в том числе к удару электротоком и возникновению пожара.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
3. ОПИСАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
4. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
5. ХРАНЕНИЕ
6. УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ
7. ПРИЛОЖЕНИЕ: ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ К ТЕМПЕРАТУРАМ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ
8. ГАРАНТИЯ
9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## 1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 1.1 Использование

Сварочные машины для раструбной сварки с центратором марки Fusitek (FT08501, FT08502 и FT08503) предназначены для раструбной сварки труб и фитингов из ППР, ПБ, ПЭ, ПВДФ соответствующих диаметров как внутри помещений, так и на открытых строительных площадках.

### 1.2 Важная информация

- Данная инструкция содержит информацию, необходимую для безопасного использования сварочного оборудования.
- Убедитесь, что специалист, который будет использовать сварочное оборудование, получил данную инструкцию.
  - Перед началом использования машины для раструбной сварки внимательно изучите данную инструкцию, соблюдайте все указания и инструкции, содержащиеся в ней.
  - Переносной ящик для нагревательных насадок, прилагающийся к сварочной машине, оборудован отделением для инструкции. Всегда держите инструкцию рядом со сварочной машиной, чтобы специалист, работающий со сварочной машиной, мог обратиться к ней в случае необходимости или за уточняющей информацией.
  - Прочтите все инструкции по безопасности и мерам предосторожности. Невнимание к руководствам и предупреждениям, содержащимся в данной инструкции, может привести к серьезным травмам, в том числе к удару электрическим током и возникновению пожара.
  - Работать с данным оборудованием может только специалист, обладающий необходимыми знаниями и навыками.
  - Сварочная машина должна использоваться исключительно по прямому назначению и в соответствии с указаниями, описанными в данной инструкции.
  - В целях улучшения качества и повышения производительности оборудования, а также для соответствия необходимым нормам безопасности, комплектация и технические характеристики оборудования могут быть изменены нами без предварительного уведомления. Таким образом, фотографии, иллюстрации, изображения и т.д., имеющиеся в данной инструкции, могут не соответствовать реальному виду поставляемого оборудования.

## 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

### 2.1 Символы и обозначения

Указанные ниже символы и обозначения, упоминающиеся в данной инструкции по эксплуатации и нанесенные на прибор, используются для информирования пользователя о важной информации, необходимой для безопасного использования прибора. Данный раздел разъясняет их смысл и значение.



Предупреждающий знак. Используется для предупреждения об опасности получения травмы. Несоблюдение помеченной данным значком инструкции может привести к серьезной травме или смерти.



Указывает на возможность опасной ситуации, которая, в случае, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме.



Указывает на возможность опасной ситуации, которая, в случае, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме.



Указывает на возможность опасной ситуации, которая, в случае, если ее не избежать, может привести к травме средней степени тяжести или незначительным повреждениям.



Указывает на информацию, относящуюся к защите имущества.



Указывает на необходимость тщательного изучения инструкции по эксплуатации перед началом использования оборудования. Инструкция по эксплуатации содержит важную информацию, необходимую для безопасного использования оборудования.



Указывает на необходимость ношения специальных защитных очков с боковыми заслонками при работе с данным оборудованием.



Указывает на опасность удара электрическим током.



Указывает на риск прижатия пальцев, рук или других частей тела.

## ⚠ ВНИМАНИЕ!



Внимательно прочтите все инструкции по безопасности. Игнорирование мер безопасности может привести к серьезным травмам, удару электрическим током и возникновению пожара.

**СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ СИМВОЛАХ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

Термин «электроприбор», используемый в предупреждениях, относится к электроприборам с питанием от сети (со шнуром питания)