



Прейскурант по сервисному обслуживанию кондиционеров

№	Наименование работ	Бытовой тип (7000-28000 BTU)	Промышленный тип (30 000 - 60000 BTU)	Прецизионный/ Чиллер/ККБ/VRF/ вентиляция
1.	Диагностика неисправностей	3 500	5 000	15 000
2.	Выезд: в пределах города	1 000 80 тенге/1 км 120 тенге /1км		
	за чертой города			
	по гравийной дороге			
3.	Дезинфекция внутреннего блока кондиционера*	8 000	15 200	-
4.	Замена датчиков	8 000	12 000	15 500
5.	Замена пускателя кондиционера (220 В, 380В)	8 000		15 500
6.	Замена вентилятора	8 000		15 500
7.	Замена конденсатора (емкости)	8 000		15 500
8.	Замена компрессора (комплексная)**	37 000	45 000	80 000
9.	Замена соленоидного клапана кондиционера	18 500		48 000
10.	Замена фильтра-осушителя, замена/ремонт ТРВ	-	18 500	25 500
11.	Замена дренажной системы	6 500	12 500	15 500
12.	Замена крана кондиционера	6 500		18 500
13.	Замена шагового двигателя внутреннего блока кондиционера	5 500		9 500
14.	Замена испарителя / конденсатора	12 500	24 000	36 000
15.	Замена платы управления кондиционера	15 500		37 000
16.	Замена капиллярной трубы	12 500	24 000	48 000
17.	Замена табло	6 500	12 500	16 000
18.	Заправка кондиционера фреоном***	9 500		37 000
19.	Корректировка фаз	6 500		18 500
20.	Опрессовка, вакуумирование кондиционера	6 500		15 500
21.	Пусконаладка	-		50 000
22.	Ремонт (без замены запчастей)	8 000		15 500
23.	Ремонт платы управления кондиционера	18 500		32 000
24.	Устранение утечек соединительных трубок /сварка в теплообменниках кондиционера	4 000		12 000
25.	Установка реле защиты от перекоса фаз кондиционера	8 000		15 500
26.	Установка универсальной платы	18 500	26 500	-
27.	Чистка внутреннего блока полная	8 000	12 000	15 500
28.	Чистка наружного блока	9 500	13 000	22 500
29.	Чистка фильтра внутреннего блока	3 000	4 000	6 500
30.	Чистка дренажной системы кондиционера	6 500		12 000
31.	Командировочные расходы (при выезде за пределы города свыше 30 км., минимально 2 человека)	4500 тг/день (на 1 человека)		
		10 350 тг/сутки (на 1 человека, без учета проживания)		

В случае производства ремонтных работ наружного или внутреннего блоков на высоте более 2,5 метров от уровня земли - применяется коэффициент 2.0

Стоимость запчастей, использованных при ремонте, оплачивается отдельно.

Услуги автовышки оплачиваются отдельно.

*В стоимость входят стоимость дезинфицирующего средства Биопак-Д 1%, а также услуга по очистке внутреннего блока.

**Включая демонтаж/монтаж, чистку, вакуумирование/опрессовку наружного блока, не включена стоимость фреона и компрессора

*** Стоимость фреона оплачивается дополнительно.