

ТОО «ТДА СЕРВИС»

Республика Казахстан, индекс 050010,
г. Алматы, Наурызбайский район,
СО Дархан, дом 35.
БИН-130640000087, РНН -600700682664,
ИИК- KZ81998СТВ0001037639,
БИК – TSESKZKA, в Филиале АО "Jysan Bank"
E-mail:tda_service@mail.ru



Казахстан Республикасы, индекс 050010
Алматы қ-сы, Наурызбай ауданы, БҚ Дархан, 35үй,
БИН 130640000087 РНН 600700682664
ИИК - KZ81998СТВ0001037639,
БИК – TSESKZKA, в Филиале
АО "Jysan Bank" Алматы қ-сы.
E-mail:tda_service@mail.ru

Исх. №3224/2023 - ОПС
от «28» ноября 2023 года

ТОО «РекламИнвестГрупп» БИН 110140018870

В отношении необходимости обязательного
подтверждения соответствия продукции

На основании вашей заявки №б/н от «28» ноября 2023г., о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции Орган по сертификации ТОО «ТДА СЕРВИС» (аттестат аккредитации KZ.0.02.0986 от 14.02.2020 г.) разъясняет, что:

- Соединитель –12V. Код ТН ВЭД 8536901000;

не подлежит обязательному подтверждению соответствия, так как настоящий Технический Регламент Таможенного Союза распространяется на низковольтное оборудование, выпускаемое в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза. К низковольтному оборудованию, на которое распространяется действие настоящего технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", относится электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500В (включительно) постоянного тока.

Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках продукции и области применения несет - заявитель. Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в Законодательство Республики Казахстан в области технического регулирования.




подпись

Бердисова М.С.
Ф.И.О