

Технические характеристики продукта

Характеристики

BMXXCAUSBH018

Кабель USB 1,8м



Основные характеристики

| | |
|---|--|
| Семейство продуктов | Платформа автоматизации Modicon M340 |
| Аксессуар / категория "отдельная деталь" | Соединительные принадлежности |
| Аксессуар / тип отдельной детали | Шнур "порт терминала/USB" |
| Аксессуар / наименование отдельной детали | Компактная сенсорная панель 3.5" Компактная сенсорная панель 3.4" |
| Аксессуар / назначение отдельной детали | ПК-терминал Графический терминал XBTGT, XBTGK, XBTGTW |
| Совместимость серий изделий | Magelis GTO |
| Длина кабеля | 1.8 м |

Дополнительные характеристики

| | |
|--------------------------|---|
| Электрическое соединение | 1 разъем USB типа A 1 разъем мини B USB процессор M340 |
| Масса продукта | 0.065 кг |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен Эксплуатационные Характеристики |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.